

船舶事故等調査報告書

平成22年7月29日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010函第5号	
事故等種類	浸水	
発生日時	不明（平成22年1月29日 13時20分ごろ、浸水を発見した。）	
発生場所	不明（北海道国後島安渡移矢岬 ^{あといやみさき} の西北西方18km付近で浸水を発見した。） （概位 北緯44°30.9′ 東経146°21.4′）	
事故等調査の経過	平成22年2月1日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	漁船 第三十一 ^{きちじょう} 吉定丸、19トン HK2-22094（漁船登録番号）、有限会社丸の野水産、平成3年10月進水	
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定	
死傷者等	なし	
損傷	船底中央部左舷側外板に直径約3cmの破口	
事故等の経過	<p>本船は、船長ほか7人が乗り組み、本船が先頭となって流氷が散在する国後島沖を、僚船2隻とともに、速力を約5～7ノットに調整しながら南東進した。</p> <p>船長は、平成22年1月29日13時20分ごろ、国後島安渡移矢岬の西北西方18km付近において、操舵室内のテレビモニターで、機関室内に浸水しているのを発見した。</p> <p>船長は、急ぎ機関室に赴いたところ、同室内には、自身の脛あたりまで海水が滞留していたため、可搬式の排水ポンプ3台を使用して排水するとともに、無線により僚船及び海上保安部に救助を求めた。</p> <p>本船は、海上保安部の巡視船の先導を受け、僚船2隻に伴走されながら、自航して羅臼港に帰航した。</p>	
気象・海象	気象：天気 曇り、風力 ほとんどなし、視界 良好 海象：波 海上平穏、流氷多数散在	
その他の事項	<p>本船は、同航する僚船がFRP製で流氷に対する強度が低かったため、鋼船である本船が先頭となり、流氷域を航行していた。</p> <p>本船は、流氷域を最低速力に調整して航行し、船底に大きな衝撃を受けることはなかった。</p> <p>本船は、毎年3～4月ごろ、上架整備及び船底塗装を行っていた。</p> <p>船底に生じた破口周辺には、腐食痕は見られなかった。</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	なし あり あり 本船は、国後島西北西方沖の流氷域を航行中、流氷と接触したため、船底外板に破口が生じた可

	<p>能性があると考えられる。</p> <p>本船は、進水から約18年が経過しており、船底外板の強度が低下していた可能性があると考えられる。</p>
原因	<p>本事故は、本船が、国後島西北西方沖の流氷域を航行中、流氷と接触したため、船底外板に破口を生じて浸水したことにより発生した可能性があると考えられる。</p>