

船舶事故調査報告書

平成22年12月2日
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決
 委員 横山 鐵 男（部会長）
 委員 山本 哲 也
 委員 根本 美 奈

事故種類	衝突
発生日時	平成22年8月1日 18時55分ごろ
発生場所	山口県長門市今岬沖 ^{いまみさき} 今岬灯台から真方位068° 1,500m付近 （概位 北緯34° 25.3′ 東経131° 08.8′）
事故調査の経過	平成22年8月2日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	A 漁船 ^{あさひ} 旭丸、14.98トン YG2-6969（漁船登録番号）、有限会社五嶋水産 16.32m (Lr) × 3.45m × 1.20m、FRP ディーゼル機関、漁船法馬力数160、昭和55年7月17日 B 漁船 ^{きつしょう} 吉祥丸、7.89トン YG2-6852（漁船登録番号）、個人所有 11.78m (Lr) × 2.66m × 0.94m、FRP ディーゼル機関、漁船法馬力数70、昭和53年6月
乗組員等に関する情報	A 船長A 男性 74歳 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 免許登録日 昭和50年2月18日 免許証交付日 平成22年7月12日 （平成28年3月1日まで有効） B 船長B 男性 73歳 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 免許登録日 昭和49年12月20日 免許証交付日 平成21年1月15日 （平成26年7月19日まで有効）
死傷者等	負傷 1人（船長B）
損傷	A 船首部ペイント剥離 B 右舷船首部破損
事故の経過	A船は、船長Aほか5人が乗り組み、約10ノット（kn）の速力で東南東進中、操船に当たっていた船長Aが、今岬沖に錨泊中のイカ釣り漁船5～6隻を認め、速力を約6knに減速し、漁船群を右舷側に見るように避航した。 船長Aは、漁船群を避けたあと、長門市仙崎漁港に向けて針路を南東とし、前路で錨泊中のB船に気付かずに航行中、平成22年8月1日18時55分ごろA船の船首部とB船の右舷船首部が衝突した。

	<p>B船は、船長Bが1人で乗り組み、今岬沖で船首をほぼ西に向けて錨泊し、船長Bは、操舵室の後方で下を向いて操業の準備を行っていたところ、至近に迫ったA船に気付き、大声で叫んだが両船が衝突した。</p> <p>船長Bは、衝突の衝撃で左腰部打撲及び左前腕裂創を負ったが、A船に死傷者はなく、両船とも自力で帰航した。</p>	
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約3m/s、視界 良好</p> <p>海象：波高 約0.5m</p>	
その他の事項	<p>A船は、事故当時、船長Aが単独で操船に当たり、他の乗組員は甲板上で漁獲物の選別作業や漁具の片付け等を行っていた。</p> <p>船長Aは、錨泊中の漁船群を避航したので安心し、他の漁船はいないと思い航行していた。</p> <p>B船は、事故当時、錨泊中を示す黒色球形形象物を掲げていなかった。</p> <p>当日の発生場所付近の日没は、19時18分ごろであった。</p>	
分析	<p>乗組員等の関与</p> <p>船体・機関等の関与</p> <p>気象・海象の関与</p> <p>判明した事項の解析</p>	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>A船は、今岬沖を南東進中、船長Aが、錨泊中の漁船群を避航したことから、他の漁船はいないものと思い込み、適切な見張りを行わなかったため、前路で錨泊中のB船に気付かずに航行したものと考えられる。</p> <p>B船は、錨泊中、船長Bが、操舵室後方で操業の準備を行っていたため、A船の接近に気付くのが遅れたものと考えられる。</p>
原因	<p>本事故は、今岬沖において、A船が南東進中、B船が錨泊中、船長Aが適切な見張りを行わなかったため、B船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。</p>	