

船舶事故調査報告書

船種 船名 漁船 増栄丸
漁船登録番号 CB3-88326
総トン数 4.5トン

船種 船名 モーターボート 弁天丸
船舶番号 232-32775千葉
総トン数 5トン未満（長さ4.45m）

事故種類 衝突
発生日時 平成23年8月21日 07時20分ごろ
発生場所 千葉県富津市萩生漁港北西方沖
富津市所在の萩生港第1防波堤灯台から真方位354°
100m付近
(概位 北緯35°12.0′ 東経139°49.6′)

平成24年11月8日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

委員 横山 鐵 男（部会長）
委員 庄 司 邦 昭
委員 根 本 美 奈

要 旨

<概要>

漁船増栄丸は、船長ほか1人が乗り組み、千葉県富津市萩生漁港北西方沖を南東進中、また、モーターボート弁天丸は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、萩生漁港北西方沖で漂泊中、平成23年8月21日（日）07時20分ごろ両船が衝突した。

弁天丸は、船長及び同乗者が骨折し、左舷中央部付近に破口等を生じた。

増栄丸は、船首部にペイント剥離及び擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。

<原因>

本事故は、萩生漁港北西方沖において、増栄丸が萩生漁港に向けて南東進中、弁天丸が釣りをを行いながら漂泊中、増栄丸船長が萩生漁港入口西方の消波ブロックや同漁港入口に目を向けながら航行し、また、弁天丸船長が、左舷後方から接近する増栄丸に気付いていたものの、釣りを続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。

増栄丸船長が、萩生漁港入口西方の消波ブロックや同漁港入口に目を向けながら航行したのは、萩生漁港の入口を入航する僚船を見ていたが、萩生漁港北西方沖で漂泊している弁天丸には気付かなかったこと、及び今まで早朝の操業から帰航するとき、萩生漁港入口付近でモーターボートを見たことがなかったことから、前方に他船はいないものと思い込んだことによるものと考えられる。

弁天丸船長が、釣りを続けていたのは、接近すれば増栄丸が萩生漁港入口に向けて進路を変更するはずであると思っていたことによるものと考えられる。

1 船舶事故調査の経過

1.1 船舶事故の概要

漁船増栄丸は、船長ほか1人が乗り組み、千葉県富津市萩生漁港北西方沖を南東進中、また、モーターボート弁天丸は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、萩生漁港北西方沖で漂泊中、平成23年8月21日（日）07時20分ごろ両船が衝突した。

弁天丸は、船長及び同乗者が骨折し、左舷中央部付近に破口等を生じた。

増栄丸は、船首部にペイント剥離及び擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。

1.2 船舶事故調査の概要

1.2.1 調査組織

運輸安全委員会は、平成23年8月22日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。

1.2.2 調査の実施時期

平成23年8月23日 現場調査及び口述聴取

平成23年9月13日、11月15日 口述聴取

1.2.3 原因関係者からの意見聴取

原因関係者から意見聴取を行った。

2 事実情報

2.1 事故の経過

本事故が発生するまでの経過は、増栄丸（以下「A船」という。）の船長（以下「船長A」という。）、A船の甲板員（以下「甲板員A」という。）及び弁天丸（以下「B船」という。）の船長（以下「船長B」という。）の口述によれば、次のとおりであった。

(1) A船

A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、刺し網漁の目的で平成23年8月21日03時30分ごろ萩生漁港を出港し、僚船と共に同港の北西方沖3海里(M)付近の漁場に向かった。

船長Aは、漁場に到着後04時15分ごろから操業を始め、07時00分ごろ操業を終えて萩生漁港に向けて帰航を開始した。

船長Aは、操舵室の椅子の足置きの上に立ち、操舵室天井の開口部から上半身を出した姿勢で前方の見張りを行いながら操船し、機関を回転数毎分約1,400～1,500の対地速力約11.0ノットで手動操舵により南東進した。

船長Aは、僚船に約5分遅れて航行し、僚船が萩生漁港の入口を港内に入航するのを見ていたが、萩生漁港北西方沖で漂泊しているB船には気付かず、また、今まで、早朝の操業から帰航するとき、萩生漁港入口付近でモーターボートを見たことがなかったことから、前方に他船はいないものと思い、萩生漁港入口西方の消波ブロックや同漁港入口に目を向けながら航行していたところ、船首前方至近にB船の垂直に立てた竹製ボートフックを認めて右舵を取るとともに、機関を中立にしたが、07時20分ごろ、萩生港第1防波堤灯台から354°（真方位、以下同じ。）100m付近において、A船の船首部がB船の左舷側中央部付近に衝突した。

A船は、B船の上に乗れり揚げたまま惰力で前進していたが、船体が停止したのち、後進してB船から離れ、船長A及び甲板員Aが、B船にはしごを掛けて船長B及び同乗者（以下「同乗者B」という。）をA船に引き上げて救助し、僚船が、左舷側に大きな破口を生じていたB船を萩生漁港にえい航した。

A船は、甲板員Aが携帯電話で119番通報をし、萩生漁港で船長B及び同乗者Bを救急車に引き渡した。

(2) B船

B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、同乗者Bのみ救命胴衣を着用し、釣りの目的で平成23年8月21日06時00分ごろ富津市上総湊港から出港した。

船長Bは、06時20分ごろ上総湊港北方沖の釣り場に到着したのち、錨泊して釣りを行ったが、釣果がなかったので、場所を変えることとし、萩生漁港北方沖の釣り場に向かった。

船長Bは、07時00分ごろ萩生漁港北方沖の釣り場に着き、機関を停止して船首を南西方に向けた状態で漂泊を開始し、船長Bが右舷側の操縦席に、同乗者Bが後部座席の左舷側にそれぞれ腰を掛けて釣りを始めた。

B船は、南西方に流されながら、船首が徐々に北東方に向き、萩生漁港の北西方沖まで流された頃、船長Bが左舷後方約500mの所にB船に向かって航行するA船を認めたが、接近すればA船が萩生漁港入口に向けて進路を変更するはずであると思い、釣りを続け、A船が約200mに接近して初めて衝突の

危険を感じ、同乗者Bと2人で手を振り、大声を上げて呼び掛けたが、A船が接近して来るので、機関を使用してA船を避けようと思い、2回目の始動操作をしているときに衝突した。

本事故の発生日時は、平成23年8月21日07時20分ごろで、発生場所は、萩生港第1防波堤灯台から354°100m付近であった。

(付図1 推定航行経路図 参照)

2.2 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報

船長Bの口述及び診断書によれば、衝突時の衝撃により、船長Bが骨盤骨折を、同乗者Bが左仙腸関節脱臼骨折をそれぞれ負った。

2.3 船舶の損傷に関する情報

(1) A船

船長Aの口述によれば、船首部外板にペイント剥離及び擦過傷を生じた。

(写真1 A船の損傷状況 参照)

(2) B船

船長Bの口述によれば、左舷中央部外板に破口等を生じた。

(写真2 B船の損傷及びボートフックの設置状況 参照)

2.4 乗組員等に関する情報

(1) 性別、年齢、操縦免許証等

船長A 男性 69歳

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定

免許登録日 昭和51年9月17日

免許証交付日 平成21年8月4日

(平成27年4月2日まで有効)

船長B 男性 63歳

二級小型船舶操縦士

免許登録日 平成22年9月9日

免許証交付日 平成22年9月9日

(平成27年9月8日まで有効)

同乗者B 男性 62歳

(2) 主な乗船履歴等

① 船長A

船長Aの口述によれば、昭和43年ごろから父親の刺し網漁船に手伝いで乗り始め、昭和62年ごろから船長として刺し網漁に従事していた。

健康状態は良好、視力は両眼共に1.0であり、聴力は正常であった。

② 船長B

船長Bの口述によれば、平成21年ごろ2馬力の船外機付き手漕ぎボートを購入してから、週1回の割合で釣りに出掛けており、平成22年9月に小型船舶操縦士免許を取得し、B船を購入して週1回の割合で上総湊港から萩生漁港北方沖に出掛けて海釣りをしていた。

健康状態は良好、視力は1.0～1.2であり、聴力は正常であった。

2.5 船舶に関する情報

2.5.1 船舶の主要目

(1) A船

漁船登録番号	CB3-88326
主たる根拠地	千葉県富津市
船舶所有者	個人所有
総トン数	4.5トン
Lr×B×D	11.05m×2.94m×0.77m
船質	FRP
機関	ディーゼル機関
出力	漁船法馬力数90
推進器	固定ピッチプロペラ1個
進水年月日	昭和62年8月28日

(2) B船

船舶番号	232-32775千葉
船籍港	千葉県富津市
船舶所有者	個人所有
総トン数	5トン未満
Lr×B×D	4.45m×2.05m×0.79m
船質	FRP
機関	ガソリン機関
出力	44.10kW
推進器	固定ピッチプロペラ1個
第1回定期検査	平成11年11月4日

2.5.2 喫水状態

(1) A船

船長Aの口述によれば、出港時の喫水は、船首約0.5m、船尾約1.5mであった。

(2) B船

船長Bの口述によれば、出港時の喫水は、船首約0.3m、船尾約0.5mであった。

2.5.3 その他の設備及び性能等

(1) A船

船長Aの口述によれば、次のとおりであった。

① A船は、レーダーはなく、GPSプロッター1台及び魚群探知機兼用GPSプロッター1台を装備していたが、本事故当時、使用していなかった。

② A船は、船体、機関及び航海計器類に不具合又は故障はなかった。

(2) B船

船長Bの口述によれば、B船は、警笛及び航海計器類を装備しておらず、船尾右舷側に長さ約3mの竹製のボートフックを垂直に立てており、船体及び機関に不具合又は故障はなかった。

(写真2 B船の損傷及びボートフックの設置状況 参照)

2.5.4 A船の船首方の見通しに関する情報

船長Aの口述によれば、航行中の船首浮上と前部甲板上の網巻き上げローラーにより船首前方に死角を生じるため、船長Aは、操舵室の椅子の足置きの上に立って操舵室天井の開口部から上半身を出した姿勢で前方の見張りを行っていたが、船首方の死角の全ては解消されなかった。

(写真3 A船の見張り状況、写真4 A船の操舵室天井の開口部からの船首見通し、写真5 網巻き上げローラーの状況(1)、写真6 網巻き上げローラーの状況(2) 参照)

2.6 気象及び海象に関する情報

2.6.1 気象観測値及び潮汐等

(1) 気象観測値

事故現場の南約1.3Mに位置する館山特別地域気象観測所による本事故発生当時の観測値は、次のとおりであった。

07時 天気 曇り、風向 北東、風速 1.1m/s、視程 20.0km

08時 天気 曇り、風向 北、風速 1.2m/s、視程 20.0km

(2) 潮汐等

海上保安庁刊行の潮汐表によれば、館山港の潮汐は、上げ潮の中央期であった。

2.6.2 乗組員の観測

船長A及び船長Bの口述によれば、次のとおりであった。

(1) 船長A

天気 霧雨、風向 北東、風速 3m/s、海上 平穏、視界 良好

(2) 船長B

天気 曇り、風 微風、海上 平穏、視界 良好

3 分析

3.1 事故発生の状況

3.1.1 事故に至る経過

2.1から、次のとおりであったものと考えられる。

(1) A船

① A船は、萩生漁港北西方沖を同漁港に向けて南東進中、8月21日07時15分ごろ、萩生漁港の入口を入航する僚船を見ていたが、萩生漁港北西方沖で漂泊しているB船には気付かなかった。

② 船長Aは、萩生漁港入口西方の消波ブロックや同漁港入口に目を向けながら航行していた。

③ 船長Aは、B船の竹製のボートフックを船首前方至近に認め、右舵を取るとともに、機関を中立にしたが、07時20分ごろA船とB船が衝突した。

(2) B船

① B船は、07時00分ごろから、萩生漁港北方沖で漂泊を開始して釣りを行っていた。

② 船長Bは、左舷後方から接近するA船に気付いていたが、釣りを続け、A船が約200mに接近して衝突の危険を感じ、同乗者Bと2人で手を振り、大声を上げて呼び掛けたが、A船が接近して来るので、機関を使用し

てA船を避けようと思い、機関の始動操作を行っているときにB船とA船が衝突した。

3.1.2 事故発生日時及び場所

2.1から、本事故の発生日時は、平成23年8月21日07時20分ごろで、発生場所は、萩生港第1防波堤灯台から354°100m付近であったものと考えられる。

3.1.3 衝突の状況

2.3から、A船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突したものと考えられる。

3.1.4 船舶等の損傷の状況

2.3から、A船は、船首部外板にペイント剥離及び擦過傷を生じ、B船は、左舷中央部外板に破口等を生じたものと考えられる。

3.1.5 死傷者等の状況

2.2から、船長Bが骨盤骨折及び同乗者Bが左仙腸関節脱臼骨折の重傷をそれぞれ負った。

3.2 事故要因の解析

3.2.1 乗組員の状況

2.4から、船長A及び船長Bは、適法で有効な操縦免許証を有していた。

3.2.2 船舶の状況

2.5.3から、次のとおりであったものと考えられる。

- (1) A船は、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかった。
- (2) B船は、船体及び機関に不具合又は故障はなかった。

3.2.3 気象及び海象の状況

2.6から、天気は曇りで風力2の北東風が吹き、視界は良好で海面は平穏であったものと考えられる。

3.2.4 見張り等の状況

2.1、2.5.4から、次のとおりであった。

- (1) A船

- ① 船長Aは、萩生漁港北西方沖約3Mの漁場から同漁港に向けて帰航しており、航行中の船首浮上と前部甲板上の網巻き上げローラーにより船首前方に死角を生じるため、操舵室の椅子の足置きの上に立って操舵室天井の開口部から上半身を出した姿勢で前方の見張りを行っていたが、船首方の死角の全ては解消されなかったものと考えられる。
- ② 船長Aは、萩生漁港北西方沖を同漁港に向けて南東進中、衝突の5分前ごろ、萩生漁港の入口を入航する僚船を見ていたが、萩生漁港北西方沖で漂泊しているB船には気付かなかったものと考えられる。
- ③ 船長Aは、漂泊しているB船に気付かなかったこと、及び今まで早朝の操業から帰航するとき、萩生漁港入口付近でモーターボートを見たことがなかったことから、前方に他船はいないものと思い込み、萩生漁港入口西方の消波ブロックや同漁港入口に目を向けながら航行していたものと考えられる。
- ④ 船長Aは、萩生漁港入口西方の消波ブロックや同漁港入口に目を向けながら航行していたことから、B船の竹製のボートフックを船首前方至近に認め、右舵を取るとともに、機関を中立にしたが、A船とB船が衝突したものと考えられる。
- ⑤ 船長Aは、船首方に生じていた死角により、B船を視認できなかった可能性があると考えられる。

(2) B船

- ① 船長Bは、左舷後方から接近するA船に気付いていたが、釣りを続けていたことから、A船が約200mに接近し、衝突の危険を感じたものと考えられる。
- ② 船長Bは、接近すればA船が萩生漁港入口に向けて進路を変更するはずであると思い、釣りを続けていたものと考えられる。
- ③ 船長Bは、衝突の危険を感じ、同乗者Bと2人で手を振り、大声を上げて呼び掛けたが、A船が接近して来るので、機関を使用してA船を避けようと思い、始動操作を行っているときにB船とA船が衝突したものと考えられる。

3.2.5 事故発生に関する解析

2.1、2.5.4及び3.2.4から、次のとおりであった。

- (1) A船は、07時00分ごろ、操業を終えて萩生漁港に向けて帰航を開始したものと考えられる。
- (2) 船長Aは、衝突の5分前ごろ、萩生漁港の入口を入航する僚船を見ていた

が、萩生漁港北西方沖で漂泊しているB船には気付かなかったものと考えられる。

- (3) 船長Aは、漂泊しているB船に気付かなかったこと、及び今まで早朝の操業から帰航するとき、萩生漁港入口付近でモーターボートを見たことがなかったことから、前方に他船はいないものと思い込み、萩生漁港入口西方の消波ブロックや同漁港入口に目を向けながら航行していたものと考えられる。

船長Aは、船首方に生じていた死角により、B船を視認できなかった可能性があると考えられる。

- (4) 船長Aは、萩生漁港入口西方の消波ブロックや同漁港入口に目を向けながら航行していたことから、B船の竹製のボートフックを船首前方至近に認め、右舵を取るとともに、機関を中立にしたが、A船とB船が衝突したものと考えられる。

- (5) B船は、07時00分ごろ、萩生漁港北方で漂泊を始め、船長Bが右舷側の操縦席の右側で、同乗者Bが後方の座席の左舷側でそれぞれ釣りをしていたものと考えられる。同乗者Bは、救命胴衣を着用していたが、船長Bは、着用していなかったものと考えられる。

- (6) 船長Bは、左舷後方から接近するA船に気付いていたが、接近すればA船が萩生漁港入口に向けて進路を変更するはずであると思いい、釣りを続けていたことから、A船が約200mに接近し、衝突の危険を感じたものと考えられる。

- (7) 船長Bは、衝突の危険を感じ、同乗者Bと2人で手を振り、大声を上げて呼び掛けたが、A船が接近して来るので、機関を使用してA船を避けようと思いい、始動操作を行っているときにB船とA船が衝突したものと考えられる。

4 結 論

4.1 原因

本事故は、萩生漁港北西方沖において、A船が萩生漁港に向けて南東進中、B船が釣りを行いながら漂泊中、船長Aが萩生漁港入口西方の消波ブロックや同漁港入口に目を向けながら航行し、また、船長Bが、左舷後方から接近するA船に気付いていたものの、釣りを続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。

船長Aが、萩生漁港入口西方の消波ブロックや同漁港入口に目を向けながら航行し

たのは、萩生漁港の入口を入航する僚船を見ていたが、萩生漁港北西方沖で漂泊しているB船には気付かなかったこと、及び今まで早朝の操業から帰航するとき、萩生漁港入口付近でモーターボートを見たことがなかったことから、前方に他船はいないものと思ひ込んだことによるものと考えられる。

船長Bが、釣りを続けていたのは、接近すればA船が萩生漁港入口に向けて進路を変更するはずであると思っていたことによるものと考えられる。

4.2 その他判明した安全に関する事項

- (1) 船長Aは、操舵室の椅子の足置きの上に立って操舵室天井の開口部から上半身を出した姿勢で見張りを行っており、船首方の死角の全ては解消されなかったが、例えば、操舵室の椅子の座面の上に立ち、姿勢を更に高くすれば、船首方の死角は解消されたものと考えられる。
- (2) 同乗者Bは、救命胴衣を着用していたが、船長Bは、着用していなかったものと考えられるが、船長は、小型船舶の暴露甲板に乗船している者には救命胴衣を着用させなければならないことから、船長Bも救命胴衣を着用する必要があった。

5 再発防止策

本事故は、萩生漁港北西方沖において、A船が萩生漁港に向けて南東進中、B船が釣りを行いながら漂泊中、船長Aが萩生漁港入口西方の消波ブロックや同漁港入口に目を向けながら航行し、また、船長Bが、左舷後方から接近するA船に気付いていたものの、釣りを続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。

船長Aは、操舵室の椅子の足置きの上に立って操舵室天井の開口部から上半身を出した姿勢で見張りを行っており、船首方の死角の全ては解消されなかったが、例えば、操舵室の椅子の座面の上に立ち、姿勢を更に高くすれば、船首方の死角は解消されたものと考えられる。

船長は、小型船舶の暴露甲板に乗船している者には救命胴衣を着用させなければならないことから、船長Bも救命胴衣を着用する必要があった。

したがって、操船している者は、他船の見落としなどがないように、常時適切な見張りを行う必要がある。また、漂泊している場合でも、他船と衝突するおそれのある場合には、衝突を避ける措置を講じる必要があるので、他船の接近を認めた場合には、

衝突のおそれについて判断するとともに、余裕のある時機に機関の始動を行うなどの衝突回避の措置を講じる必要がある。

小型船舶の暴露甲板に乗船している者は、救命胴衣を着用する必要がある。

5.1 事故後に講じられた事故等防止策

船長Aは、本事故後、操船をするときは、操舵室の椅子の足置きではなく、椅子の座面の上に立って操舵室天井の開口部から上半身を出した姿勢で見張りを行っている。

5.2 今後必要とされる事故等防止策

- (1) 操船者は、常時適切な見張りを行うこと。
- (2) 漂泊中、他船の接近を認めた場合、衝突のおそれについて判断するとともに、余裕のある時機に機関の始動を行うなどの衝突回避の措置を講じること。
- (3) 小型船舶の暴露甲板に乗船している者は、救命胴衣を着用すること。

付図1 推定航行経路図




写真1 A船の損傷状況



擦過傷

写真2 B船の損傷及びボートフックの設置状況



破口

ボートフック

写真3 A船の見張り状況



写真4 A船の操舵室天井の開口部からの船首見通し



網巻き上げローラー

写真5 網巻き上げローラーの状況（1）



写真6 網巻き上げローラーの状況（2）

