

船舶事故調査報告書

平成24年10月11日
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決
 委員 横山 鐵 男（部会長）
 委員 庄 司 邦 昭
 委員 根 本 美 奈

事故種類	転覆
発生日時	平成24年6月29日 09時30分ごろ
発生場所	長崎県平戸市二神島 ^{ふたがみ} 北東方沖 二神島灯台から真方位033° 1,600m付近 （概位 北緯33° 37.0′ 東経129° 33.8′）
事故調査の経過	平成24年7月2日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	漁船 ^{きんこう} 金幸丸、4.98トン NS3-57480（漁船登録番号）、個人所有 11.00m (Lr) × 2.33m × 0.86m、FRP ディーゼル機関、漁船法馬力数35、昭和52年7月5日
乗組員等に関する情報	船長 男性 70歳 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 免許登録日 昭和50年9月2日 免許証交付日 平成22年6月24日 （平成28年2月20日まで有効）
死傷者等	なし
損傷	主機関及び航海計器が濡損、漁網が破損、いけすの蓋が流失
事故の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、ごち網漁のため、二神島北方沖において、約4～5ノットの対地速力で魚群の探索を行っていた。 本船は、船長が、魚群探知機を見ながら操船し、画面の端に魚群が映ったので、魚群を追い掛けるために右舵を取り、右回頭しながら航行中、平成24年6月29日09時30分ごろ、二神島北東方沖において、左舷側から波高約2～3mの高い波を受けて右舷側に傾き、前部甲板の左舷側に積載していた左舷側の引き綱が右舷側に移動して更に傾斜が増し、右舷側に転覆した。 船長は、転覆した船内から脱出し、船底に上がって救助を求め、付近で操業していた漁船に救助された。 本船は、来援した僚船により平戸市 ^{たすけ} 田助漁港にえい航された。
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北東、風速 約4m/s、視程 約2海里 海象：波向 北東、波高 約1.5m

<p>その他の事項</p>	<p>本船が行うごち網漁は、右舷側の引き綱の端に取り付けたブイを前部甲板右舷側から投入後、右舷側の引き綱、網、左舷側の引き綱の順に繰り出しながら右回りに1周し、ブイを揚収したのち、両側の引き綱をローラーで巻き上げて包囲形を狭めることにより、魚を威嚇して網に追い込むものであった。</p> <p>本船は、合成繊維製ロープとチェーンをつないだ長さ約600mで重さ約250kgの右舷側及び左舷側の各引き綱を前部甲板の両舷に甲板上約1mの高さまでコイルして積載し、長さ約20mの袋網の両側に長さ約24mの袖網をつないだ重さ約100kgの網を後部甲板の左舷側に積載していた。</p> <p>船長は、漁場への往復航中は船体の動揺でこれらの漁具が移動しないように固縛していたものの、魚群の探索中は魚群を見つけたら、すぐに操業を開始するので、漁具を固縛していなかった。</p> <p>本船は、甲板下に船首側から順に前部物入れ2個、前部魚倉6個、機関室、バッテリー室、後部物入れ2個、後部魚倉2個及び舵機室が設けられていた。</p> <p>本船は、魚倉の船底栓を開けて海水を入れ、漁獲した魚のいけすとして使用し、後部魚倉が一杯になったら、前部魚倉に魚を入れるようにしており、本事故当時、後部魚倉の右舷側のみ船底栓を開けて海水を入れていた。</p> <p>本船の喫水は、本事故当時、船首約0.3m、船尾約2.0mであった。</p> <p>船長は、防水型の携帯電話を所持していたが、本事故当時、機関室囲壁後部の舵輪の横に置いていた。</p> <p>船長は、救命胴衣を着用していなかった。</p>
<p>分析</p> <p>乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析</p>	<p>あり</p> <p>あり</p> <p>あり</p> <p>本船は、二神島北東方沖において、魚群を探索しながら右回頭中、船長が、魚群探知機を見ることに注意を向けていたことから、周囲の波の状況を見ておらず、左舷側から波を受けて右舷側に傾き、左舷側の引き綱が右舷側に移動して更に傾斜が増し、右舷側に転覆したものと考えられる。</p>
<p>原因</p>	<p>本事故は、本船が、二神島北東方沖において、魚群を探索しながら右回頭中、船長が、魚群探知機を見ることに注意を向けていたため、周囲の波の状況を見ておらず、左舷側から波を受けて右舷側に傾き、左舷側の引き綱が右舷側に移動して更に傾斜が増し、右舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。</p>

参考	<p>今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次のことが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 波の状況にも注意して航行すること。・ 救命胴衣を着用すること。・ 緊急時に救助要請ができるよう、防水型の携帯電話を常時携帯することが望ましい。
-----------	--