

船舶事故調査報告書

平成24年3月15日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

委員 横山 鐵 男（部会長）
委員 庄 司 邦 昭
委員 石 川 敏 行
委員 根 本 美 奈

事故種類	衝突
発生日時	平成23年6月28日 17時40分ごろ
発生場所	広島県呉市呉港広区 呉港阿賀沖防波堤西灯台から真方位148° 1.2海里付近 (概位 北緯34° 12.2′ 東経132° 36.5′)
事故調査の経過	平成23年9月2日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	A 貨物船 ^{きょうわ} 共和丸、199トン 134590、有限会社仲矢海運、豊國海運株式会社 54.51m (Lr) × 9.60m × 5.46m、鋼 ディーゼル機関、735kW、平成8年3月 B 漁船 ^{みょうじん} 明神丸、4.80トン HS3-37981（漁船登録番号）、個人所有 14.95m × 3.06m × 0.95m、FRP ディーゼル機関、漁船法馬力数15、平成11年6月26日
乗組員等に関する情報	A 船長A 男性 66歳 五級海技士（航海） 免許年月日 昭和49年10月18日 免状交付年月日 平成21年9月2日 免状有効期間満了日 平成27年7月18日 B 船長B 男性 48歳 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 免許登録日 昭和58年9月22日 免許証交付日 平成19年10月18日 (平成25年9月21日まで有効)
死傷者等	A なし B 負傷 1人（船長B）
損傷	A 右舷船首部に凹損 B 船首部に亀裂
事故の経過	A船は、船長Aほか3人が乗り組み、呉港広区において投錨し、船首をほぼ西に向けて錨泊中、平成23年6月28日17時40分ごろB船の左舷船首部とA船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、呉市阿賀漁港を出港し、漁場に向けて呉港広第2号灯浮標を正船首少し右方に見る針路とし、自動操舵により

	<p>南南東進した。</p> <p>船長Bは、前路に錨泊中のA船を認めていたが、同船を左舷方に見て通過する状況であったので、操業に備えて船尾甲板上で漁網のもつれを直す作業を行っていたところ、A船と衝突した。</p> <p>自室にいた船長Aは、衝撃によりB船がA船に衝突したことを知り、海上保安庁に本事故の通報を行った。</p>	
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 4、視界 良好</p> <p>海象：潮汐 上げ潮の中央期、潮流 約2.1～2.6ノットの東流</p>	
その他の事項	<p>A船は、検疫錨地に錨泊し、船橋当直者を配置していなかった。</p>	
分析	<p>乗組員等の関与</p> <p>船体・機関等の関与</p> <p>気象・海象の関与</p> <p>判明した事項の解析</p>	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>あり</p> <p>A船は錨泊中、B船は自動操舵により南南東進中、呉港広区において、両船が衝突したものと考えられる。</p> <p>船長Bは、錨泊中のA船を左舷方に見て通過する状況であったので、船尾甲板上で漁網のもつれを直す作業に意識を集中し、見張りを行っていなかったことから、A船に向けて航行していることに気付かなかつたものと考えられる。</p> <p>B船は、風及び潮流の影響により、東方へ圧流されていたものと考えられる。</p>
原因	<p>本事故は、呉港広区において、A船が錨泊中、B船が自動操舵により南南東進中、船長Bが、船尾甲板上で漁網のもつれを直す作業を行い、見張りを行っていなかったため、A船に向けて航行していることに気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。</p>	
参考	<p>今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のものが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・航行中は常時適切な見張りを行わなければならないので、見張りの妨げとなる作業は行わないこと。 	