

船舶事故等調査報告書

平成26年7月24日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2013広第111号
事故等種類	衝突
発生日時	平成25年6月14日 17時00分ごろ
発生場所	香川県さぬき市大串埼北東方沖 大串埼沖灯標から真方位041° 1.3海里付近 (概位 北緯34° 23.2′ 東経134° 13.7′)
事故等調査の経過	平成25年6月20日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	A 漁船 ^{じゅんえい} 順栄丸、4.9トン KA3-28678（漁船登録番号）、個人所有 B 漁船 ^{ゆうせい} 祐盛丸、4.8トン KA3-24883（漁船登録番号）、個人所有
乗組員等に関する情報	A 船長A、二級小型船舶操縦士 B 船長B、二級小型船舶操縦士
死傷者等	なし
損傷	A 右舷船首防舷材に擦過傷、右舷船首かんぬきに破損 B 右舷船首防舷材に擦過傷、船首オーニングに曲損
事故等の経過	A船は、船長Aが1人で乗り組み、大串埼北東方沖を約6.0ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵によって西進中、船長Aが、操舵室による船首方の死角（視界が制限される状態）が生じていたものの、周囲を見て船首方に他船がないものと思い、右舷船尾甲板で漁獲物の選別作業を行っていたところ、平成25年6月14日17時00分ごろ、大串埼北東方沖において、A船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、船長Bが、大串埼北東方沖を約2.0knの速力で東進し、操業を行っていたところ、前方に反航するA船を認め、操業中のB船をA船が避航してくれるものと思い、針路及び速力を保持して操業を続け、A船が接近するので、右舵を取ったが、B船とA船とが衝突した。
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 1、視界 良好 海象：潮汐 下げ潮の中央期
その他の事項	船長Aは、漁獲物の選別作業中、船首に行くなどして死角を解消せずに航行を続けていた。 船長Aは救命胴衣を着用していなかった。

<p>分析</p> <p>乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析</p>	<p>A あり、B あり A あり、B なし A なし、B なし</p> <p>A 船は、大串埼北東方沖を西進中、船長Aが、船首方に他船がいな いものと思い込み、船尾甲板で漁獲物の選別作業を行っていたことか ら、B 船に気付かず、B 船と衝突したものと考えられる。</p> <p>B 船は、大串埼北東方沖を東進中、船長Bが、A 船を認めたもの の、A 船が操業中のB 船を避航してくれるものと思い、針路及び速力 を保持して航行したことから、A 船と衝突したものと考えられる。</p>
<p>原因</p>	<p>本事故は、大串埼北東方沖において、A 船が西進中、B 船が東進 中、船長Aが船尾甲板で漁獲物の選別作業を行い、また、船長Bが、 船首方から接近するA 船を認めたものの、針路及び速力を保持して航 行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。</p>
<p>参考</p>	<p>今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え られる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 漁獲物の選別を行う際も、常時適切な見張りを行うこと。