

## 船舶事故調査報告書

平成27年10月8日  
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決  
 委員 庄 司 邦 昭（部会長）  
 委員 小須田 敏  
 委員 根 本 美 奈

<b>事故種類</b>	衝突
<b>発生日時</b>	平成27年4月13日 20時00分ごろ
<b>発生場所</b>	宮城県石巻市田代島北方沖 二鬼城崎灯台から真方位331° 1,400m付近 （概位 北緯38° 19.35′ 東経141° 24.67′）
<b>事故調査の経過</b>	平成27年4月14日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務所）を指名した。 なお、後日、1人の地方事故調査官を新たに指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
<b>事実情報</b> 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	A 貨物船 王翔丸、499トン 135511、オーシャントランス株式会社、徳島海事工業有限公司（船舶借入人） 75.54m×12.00m×7.25m、鋼 ディーゼル機関、735kW、平成8年8月 B 漁船 第五十三龍房丸、65トン 129707、松文漁業株式会社 31.03m×6.40m×2.65m、鋼 ディーゼル機関、698.72kW、昭和62年5月
<b>乗組員等に関する情報</b>	A 船長A 男性 47歳 四級海技士（航海） 免許年月日 平成2年2月14日 免状交付年月日 平成26年3月13日 免状有効期間満了日 平成32年2月13日 B 船長B 男性 45歳 四級海技士（航海）（履歴限定） 免許年月日 平成9年4月4日 免状交付年月日 平成24年1月11日 免状有効期間満了日 平成29年7月29日 漁労長B 男性 59歳 四級海技士（航海） 免許年月日 昭和55年10月7日 免状交付年月日 平成23年7月12日

	免状有効期間満了日 平成28年8月4日
死傷者等	なし
損傷	A 左舷前部外板に破口、左舷側バラストタンクの破損 B 船首部が圧損、球状船首に亀裂等
事故の経過	<p>A船は、船長Aほか4人が乗り組み、空船で海水バラストを満載し、徳島県阿南市富岡港に向けて航行していたところ、荒天が予想されたので避泊することとし、平成27年4月13日13時20分ごろ、宮城県石巻市の田代島北方において、左舷錨を投じて錨鎖5節を伸出し、錨泊を開始した。</p> <p>船長Aは、他の乗組員を休息させて単独の停泊当直に当たり、20時～14日0時ごろから南東の風が強くなると予想し、20時以降に自身を最初とした輪番の守錨当直体制をとることとした。</p> <p>船長Aは、船橋で書類作業等を行いながら停泊当直中、守錨当直につく前に食事をとることとし、レーダーで周囲に支障となりそうな船がないことを確認した後、19時40分ごろ船橋を無人として食堂に赴いた。</p> <p>A船は、船長Aが、食事を終えて洗い場で片付けをしていたとき、窓の外に作業灯で甲板全体を照らした移動中の漁船を視認し、その進路がA船の船首に接近するようには見えたので確認するため甲板に出たところ、20時00分ごろA船の左舷前部にB船の船首が衝突した。</p> <p>船長Aは、休息中の乗組員を集合させた後、A船の損傷状況を確認させたところ、左舷側外板から海水バラストが船外へ流出しており、船体が右舷側へ傾斜していく状況を認め、右舷側バラストタンクの海水バラストを排出して船体傾斜を修正しながら海上保安庁に通報し、接近してきたB船と相互の損傷状況等を確認した。</p> <p>A船は、錨を揚げ、自力で航行して石巻市石巻港に入った。</p> <p>B船は、船長B及び漁労長Bほか4人が乗り組み、12日01時ごろ石巻港を出航し、宮城県金華山<sup>きんかさん</sup>東方の漁場で底引き網漁の操業を行った後、13日15時30分ごろ、漁労長Bが単独の船橋当直につき、自動操舵により僚船と共に石巻港へ向けて帰航を開始した。</p> <p>漁労長Bは、石巻港までの航程を約5時間と予測し、ふだん、金華山を通過した後、船橋当直を船長Bと交替していたが、漁労長B以外の乗組員5人が行っていた甲板作業に時間が掛かっており、入港まで同作業が終わらない様子であったので、自身が入港まで船橋当直を続けることとした。</p> <p>B船は、周囲に設置された養殖施設を避けながら1海里(M)前方を先航する僚船に追従し、田代島の北方を約10ノットの速力で北西進中、漁労長Bが、僚船の船長と無線で話をしながら後方を向き、甲板作業の様子を見ていたところ、その船首がA船の左舷前部に衝突した。</p>

	<p>B船は、漁労長Bが、衝撃で衝突に気付き、後進させてA船から一旦離脱した後、船長Bに海上保安庁へ通報させるとともに、A船に接近して相互の損傷状況等を確認し、自力で航行して石巻港に帰った。</p> <p>(付図1 事故発生経過概略図 参照)</p>
気象・海象	<p>気象：天気 曇り、風向 南東、風力 2、視界 良好</p> <p>海象：海上 平穏</p>
その他の事項	<p>A船は、停泊灯のほか、船首、貨物倉及び居住区周りを照らす作業灯を点灯していた。</p> <p>船長Aは、以前、石巻港に入港した際、本事故発生場所付近に錨泊していた船舶のレーダー映像位置にアンカーマークを入力していたので、その付近であれば錨泊地として心配ないと思い、南東の風から田代島の島陰に入るよう、水深と養殖施設の位置を考慮して錨泊位置を決定した。</p> <p>B船は、漁労長Bが、いずれもGPSプロッターと重畳表示させることができ、過去の航跡線が記録されていた2台のレーダーを常に4Mレンジで使用していた。</p> <p>漁労長Bは、本事故発生場所付近には、荒天時に商船が錨泊していることを知っていたが、本事故当時は、気象及び海象が良かったので、周囲に錨泊している他船はいないと思っていた。</p> <p>漁労長Bは、本事故後、養殖施設を避けた後、僚船に追従するようB船の船首を向けたので、僚船の作業灯の明かりとその手前に存在していたA船の灯火とが重なり、A船を視認できず、また、2台のレーダーに過去の航跡線が表示されていたので、同航跡線とA船のレーダー映像とが重なってA船に気付かなかったと思った。</p> <p>漁労長Bは、操業中、1回のえい網を船長Bに操船させ、その間、約5時間の睡眠をとっていたので、疲労を感じていなかった。</p>
<p><b>分析</b></p> <p>乗組員等の関与</p> <p>船体・機関等の関与</p> <p>気象・海象等の関与</p> <p>判明した事項の解析</p>	<p>A なし、B あり</p> <p>A なし、B なし</p> <p>A なし、B なし</p> <p>A船は、石巻市田代島北方沖で錨泊中、B船と衝突したものと考えられる。</p> <p>B船は、石巻市田代島北方沖を北西進中、漁労長Bが、気象及び海象が良かったので、前路に錨泊している他船はいないものと思い、甲板作業の様子が気になり後方を向くなどして見張りを適切に行っていなかったことから、A船に気付かずに航行して衝突したものと考えられる。</p> <p>漁労長Bは、僚船の作業灯の明かりとA船の灯火とが重なっていたこと、及びレーダーを4Mレンジで固定して使用して過去に航跡線とA船の映像が重なっていたことから、A船に気付かなかったもの</p>

	と考えられる。
<b>原因</b>	<p>本事故は、夜間、石巻市田代島北方沖において、A船が錨泊中、B船が北西進中、漁労長Bが、気象及び海象が良かったので、前路に錨泊している他船はいないものと思い、甲板作業の様子が気になり後方を向くなどして見張りを適切に行っていなかったため、A船に気付かずに航行し、B船がA船に衝突したことにより発生したものと考えられる。</p>
<b>参考</b>	<p>今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 船橋当直者は、過去の経験等から周囲の状況を憶断することなく、適切な見張りを行うこと。</li> <li>・ レーダーによる見張りは、レンジを切り換えるなどして、有効に活用すること。</li> </ul>

付図1 事故発生経過概略図

