

# 船舶事故調査報告書

平成27年12月10日  
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決  
 委員 庄司邦昭（部会長）  
 委員 小須田 敏  
 委員 根本美奈

事故種類	乗揚
発生日時	平成27年3月17日 15時00分ごろ
発生場所	鹿児島県南さつま市久志漁港北西方沖の浅瀬 峰ヶ崎灯台から真方位333° 3.27海里付近 （概位 北緯31° 19.3′ 東経130° 11.3′）
事故の概要	漁船咲丸は、漂泊中、浅瀬に乗り揚げた。 咲丸は、転覆して全損となった。
事故調査の経過	平成27年3月23日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	漁船 咲丸、0.4トン KG3-39058（漁船登録番号）、個人所有 4.33m (Lr) × 1.38m × 0.63m、FRP ガソリン機関、30kW（動力漁船登録票による）、平成10年2月5日
乗組員等に関する情報	船長 男性 82歳 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 免許登録日 平成7年8月10日 免許証交付日 平成21年8月11日 （平成27年8月9日まで有効）
死傷者等	なし
損傷	全損
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 南東、風力 3、視界 良好 海象：潮汐 上げ潮の中央期
事故の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、平成27年3月17日09時00分ごろ久志漁港を出港し、同漁港の北西方沖の漁場で引き縄漁を始めた。 船長は、海岸に沿って引き縄を行い、手動操舵により約5～10km/hの対地速力で東進中、14時30分ごろ機関音の変化でプロペラを見ると、ロープ類がプロペラに絡まっていることが分かり、機関を止めて漂泊しながらロープ類の除去作業を始めた。 本船は、船長が、船外機をチルトアップとしてナイフにより除去作

	<p>業中、15時00ごろ久志漁港北西方沖の浅瀬に乗り揚げた。</p> <p>船長は、本船が乗り上げて転覆した際に投げ出され、磯に上陸して付近を通航する船舶の救助を待っていたところ、18日07時ごろ捜索していた僚船に救助された。</p> <p>本船は、沿岸に漂着した。</p> <p>(付図1 事故発生場所概略図 参照)</p>
その他の事項	<p>本船の喫水は、船首約0.2m、船尾約0.4mであった。</p> <p>船長は、携帯電話を自宅に置き忘れていた。</p> <p>船長は、救命胴衣を着用していた。</p> <p>船長は、錨を搭載していたが、錨泊して作業を行わなかった。</p>
<b>分析</b> 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象等の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>本船は、久志漁港北西方沖で漂流中、船長が、プロペラに絡まったロープ類の除去作業をしていて見張りを適切に行っていなかったことから、風浪に圧流されて磯に接近していることに気付かず、浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。</p>
<b>原因</b>	<p>本事故は、本船が、久志漁港北西方沖で漂流中、船長が、プロペラに絡まったロープ類の除去作業をしていて見張りを適切に行っていなかったため、風浪に圧流されて磯に接近していることに気付かず、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。</p>
<b>参考</b>	<p>今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 陸岸近くで漂流して作業を行うときは、波浪などによる圧流を考慮し、危険な状況に陥らないように見張りを適切に行うか、適切な場所に錨泊して作業を行うことも検討すること。</li> <li>・ 航海中は、防水措置を施した携帯電話などの連絡手段を確保すること。</li> </ul>

付図1 事故発生場所概略図

