

船舶事故調査報告書

令和3年7月28日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	衝突
発生日時	令和2年10月18日 07時18分ごろ
発生場所	愛媛県今治市美濃島南方沖 美濃島二等三角点から真方位152°750m付近 (概位 北緯34°05.9′ 東経133°11.3′)
事故の概要	プレジャーボート第三和丸は、東進中、また、プレジャーボート第二達丸は漂流中、両船が衝突した。
事故調査の経過	令和2年12月9日、主管調査官（広島事務所）を指名原因関係者から意見聴取手続実施済
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	A プレジャーボート 第三和丸、4.9トン HS3-50325（漁船登録番号）、個人所有 第273-10501号（船舶検査済票の番号） B プレジャーボート 第二達丸、1.7トン 271-38767広島、個人所有
乗組員等に関する情報	A 船長A、二級小型・特殊・特定 B 船長B、二級小型・特殊・特定
負傷者	なし
損傷	A 船首部外板に擦過傷 B 船外機に破損、右舷後部外板に亀裂
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 1、視界 良好 海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期
事故の経過	A船は、船長Aが1人で乗り組み、知人5人を乗せ、釣りをする目的で、船長Aがレーダーを作動させ船橋内の椅子に腰を掛けて手動操舵により、船首が浮上して船首方に死角が生じた状態で約20ノットの対地速力で東進中、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人1人を乗せ、船首を南方に向けて釣りをを行いながら漂流中、右舷方から接近するA船を認めたが、これまでと同様に、航行中の他船が漂流中のB船を避けると思い、漂流を続けていたところ、更にA船が接近してくるので、大声を上げて手を振ったものの、A船と衝突した。
分析	A船は、東進中、船長Aが、船首方に死角が生じた状態で航行を続けたことから、船首死角に入っていた漂流中のB船に気付かず、B船と衝突したものと考えられる。 B船は、漂流中、船長Bが、接近してくるA船を認めた際、A船がB船をいずれ避けてくれると思ひ、漂流を続けたことから、接近する

	A船に危険を感じて大声を上げて手を振ったものの、A船と衝突したものと考えられる。
原因	本事故は、A船が東進中、B船が漂泊中、船長Aが、船首方に死角が生じた状態で航行を続け、また、船長Bが、接近してくるA船を認めた際、A船がB船をいずれ避けてくれると思ひ、漂泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。
再発防止策	<p>今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・航行中、船首方に死角が生じている場合、レーダーを活用したうえ、船首を左右に振るなどして死角を補う見張りを行うこと。 ・漂泊中、接近してくる他船を認めた場合、他船が避けてくれると思わず、速やかに注意を喚起するとともに、十分に余裕のある時機に機関を使用して移動すること。