

船舶事故調査報告書

令和4年10月5日
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決
 委員 佐藤 雄二（部会長）
 委員 田村 兼吉
 委員 岡本 満喜子

事故種類	衝突
発生日時	令和3年9月23日 07時53分ごろ
発生場所	和歌山県和歌山市地ノ島 ^{じのしま} 北方沖 地ノ島灯台から真方位284° 1.2海里付近 （概位 北緯34°18.1′ 東経135°02.1′）
事故の概要	プレジャーボート ^{メジャー} MAJOR IV は、北北東進中、また、プレジャーボート ^{まこと} 誠は、船首を北西方に向けて漂流中、両船が衝突した。 誠は、船長及び同乗者が負傷し、左舷船首部に破口を伴う亀裂を生じ、また、MAJOR IVは、船首部に擦過傷を生じた。
事故調査の経過	令和3年10月5日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	A プレジャーボート MAJOR IV、2.7トン 252-16182和歌山、個人所有 9.12m (Lr) × 2.41m × 0.72m、FRP ディーゼル機関、118.0kW、平成2年10月 B プレジャーボート 誠、総トン数なし なし、個人所有 2.81m (Lr) × 1.43m × 0.57m 高密度ポリピロピレン ガソリン機関（船外機）、5.8kW、平成23年8月 第250-55394号（船舶検査済票番号）
乗組員等に関する情報	A 船長A 52歳 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 免許登録日 平成16年9月7日 免許証交付日 令和元年6月11日 （令和6年9月6日まで有効） B 船長B 70歳 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 免許登録日 平成7年4月24日 免許証交付日 令和2年7月28日 （令和7年8月13日まで有効）

死傷者等	<p>A なし</p> <p>B 軽傷 2人（船長B及び同乗者B）</p>
損傷	<p>A 船首部に擦過傷</p> <p>B 左舷船首部に破口を伴う亀裂</p>
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 2、視界 良好</p> <p>海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期、潮流 弱い北西流</p>
事故の経過	<p>A船は、船長Aが1人で乗り組み、知人2人を乗せ、釣りの目的で令和3年9月23日06時00分ごろ和歌山市の係船施設を出航し、同市沖ノ島南方沖で釣りを行った後、大阪府岬町沖の釣りのポイント（以下「ポイント」という。）へ移動を開始した。</p> <p>船長Aは、GPSプロッター及び魚群探知機を作動させ、操縦室右舷側の操縦席に腰を掛け、手動操舵で操船に当たり、約14ノットの対地速力でポイントへ向けて北東進中、船首方にB船、右舷船首方に漁船（以下「C船」という。）、左舷船首方に漁船（以下「D船」という。）の3隻を視認したので、07時50分ごろC船と地ノ島との間を航過するため右に舵を切った。</p> <p>船長Aは、その後、C船がA船の進路に向けて動き始めたので、C船を回避するためにB船とC船の間を航過することとし、07時52分ごろ、左舷船首方で漂泊中のD船の動静を確認しながら、左に舵を切って北北東進したところ、07時53分ごろ突然衝撃を受け、B船の掲げていた旗が船首方に見えてB船と衝突したことを知った。</p> <p>船長Aは、B船の乗船者2人をA船に移乗させ、B船をA船の左舷側に横抱きし、119番及び118番通報した後、和歌山市西脇漁港に入港した。</p> <p>B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人1人（以下「同乗者B」という。）を乗せ、釣りの目的で、06時30分ごろ西脇漁港を出航し、07時20分ごろ、地ノ島北方沖の釣り場に到着して、船首を北西方に向けた状態で漂泊して釣りを開始した。</p> <p>船長Bは船尾部で南西方を向いて座り周囲の状況を見ながら、また、同乗者Bは船首部で北東方を向いて座り、釣りを行っていた。</p> <p>船長Bは、右に舵を切る前のA船を視認し、A船がB船とD船の間を航過して行くように見えたので、そのまま釣りを続け、その後視線を海面の釣り糸から上げた時、A船がB船に向かって来ているのを認めてA船を避けようと思ったが間に合わず、B船の左舷船首部とA船の船首部とが衝突した。</p> <p>船長B及び同乗者Bは、衝突時の衝撃で転倒し、その後、A船に移乗して西脇漁港に入港し、来援した救急車で病院に搬送されて、船長Bが左手及び背中に打撲傷等、同乗者Bが左肘打撲傷と診断された。</p> <p>B船は、左舷船首部に破口を伴う亀裂を生じて浸水し、その後、廃船処分とされた。</p>

	(付図1 事故発生経過概略図 参照)
その他の事項	<p>船長Aは、B船とC船の間を航過しようと左に舵を切る際、D船の乗船者が漁具の片付けを始めていたので、D船がA船の進路に向けて動き出すのではないかと動静確認に気を取られ、B船の位置を十分に把握しないまま左に舵を切ったと本事故後に思った。</p> <p>船長Bは、A船を視認した後、A船が右転及び左転していたことを本事故後に知った。</p>
分析 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象等の関与 判明した事項の解析	<p>A あり、B あり A なし、B なし A なし、B なし</p> <p>A船は、地ノ島北方沖を北東進中、船長Aが、右に舵を切った後、D船の動静確認に気をとられ、B船の位置を十分に把握しない状態で左に舵を切り、北北東進を続けたことから、B船と衝突したものと考えられる。</p> <p>船長Aは、B船とC船の間を航過しようと左に舵を切る際、D船の乗船者が漁具の片付けを始めていたことから、D船がA船の進路に向けて動き出すのではないかと動静確認に気をとられ、B船の位置を十分に把握しない状態で左に舵を切ったものと考えられる。</p> <p>B船は、地ノ島北方沖で漂流中、船長Bが、A船がB船とD船の間を航過して行くと思い、漂流して釣りを続けたことから、A船をB船の至近に認めた時にはどうすることもできず、A船と衝突したものと考えられる。</p>
原因	<p>本事故は、地ノ島北方沖において、A船が北東進中、B船が漂流中、船長Aが、右に舵を切った後、B船の位置を十分に把握しない状態で左に舵を切り、北北東進を続けたため、また、船長Bが、A船がB船とD船との間を航過して行くと思い、漂流して釣りを続けたため、両船が衝突したものと考えられる。</p>
再発防止策	<p>今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 船長は、航行中、他船を認めた場合、特定の船だけに意識を向けず、常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 ・ 漂流中の小型船の船長は、周囲を通航する船を認めた場合、確実に航過して行くまで、継続的に見張りを行うこと。

付図1 事故発生経過概略図

