船舶事故調査報告書

令和7年5月21日 運輸安全委員会(海事専門部会)議決

> 員 伊藤裕康(部会長) 委

委員上野道雄委員高橋明子

| 事故種類 | 乗揚 | | |
|-------------|--------------------------------|--|--|
| 発生日時 | 令和6年4月26日 16時02分ごろ | | |
| 発生場所 | 長崎県新上五島町繁古島南西方沖の浅所 | | |
| | 鯛之浦港寒古島灯台から真方位225°430m付近 | | |
| | (概位 北緯32°55.9′ 東経129°06.7′) | | |
| 事故の概要 | 押船第五十五ふじ丸は、台船第五十五ふじ号と押船列を構成して北 | | |
| | 進中、浅所に乗り揚げた。 | | |
| | 第五十五ふじ号は、船首部船底外板に破口等を生じた。 | | |
| 事故調査の経過 | 令和6年5月1日、本事故の調査を担当する主管調査官(長崎事務 | | |
| | 所) ほか1人の地方事故調査官を指名した。 | | |
| | 原因関係者から意見聴取を行った。 | | |
| 事実情報 | | | |
| 船種船名、総トン数 | A 押船 第五十五ふじ丸、19トン | | |
| 船舶番号、船舶所有者等 | 295-42202長崎、加藤産業株式会社(A社) | | |
| L×B×D、船質 | 14.94m (Lr) × 5.11m×1.72m、鋼 | | |
| 機関、出力、進水等 | ディーゼル機関、394. 23kW、平成4年4月 | | |
| | B 台船 第五十五ふじ号、不詳 | | |
| | なし、A社 | | |
| | 52.5m×15.0m×3.0m、鋼 | | |
| | 機関なし、昭和59年 | | |
| | (写真 1 参照) | | |
| | | | |
| | 1 A +1 +12 /LL | | |
| | A船 B船 A社提供 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 写真 1 A船及びB船 (浸水状態) | | |
| 乗組員等に関する情報 | A 船長A 54歳 | | |
| | 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 | | |
| | 免許登録日 平成11年7月16日 | | |
| | 免許証交付日 令和元年 6 月 1 8 日 | | |

| | (令和6年7月15日まで有効) | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
| 死傷者等 | なし | | | | |
| 損傷 | A なし | | | | |
| | B 船首部船底外板に破口等(図1参照) | | | | |
| | 凹損及び破口 | | | | |
| | 貨物倉船首倉庫✓ | | | | |
| | | | | | |
| | A船 砕石 約500m³ クレーンポスト | | | | |
| | B船 | | | | |
| | 断続した亀裂 | | | | |
| | 図 1 B船の損傷状況 | | | | |
| 気象・海象 | 気象:天気 曇り、風 ほとんどなし、視界 良好 | | | | |
| | 海象:海上 平穏、潮汐 干潮時 | | | | |
| | O 7 時 5 O 分 約 2 4 O cm 鯛之浦出航時 | | | | |
| | 潮 O 8 時 O 6 分 約 2 4 6 cm 南進時 | | | | |
| | O 8 時 5 O 分 約 2 5 4 cm 高潮 I 1 | | | | |
| | (編 | | | | |
| | 15時35分 約 4cm A社桟橋離桟時 | | | | |
| | | | | | |
| 事故の経過 | A船は、船長A及び甲板員2人が乗り組み、A船の船首部をB船の | | | | |
| | 船尾凹部に連結して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成 | | | | |
| | し、B船が空船で、船首尾共約1.5mの等喫水により、新上五島町 神ノ浦漁港の東方にあるA社の私設桟橋(以下「A社桟橋」とい う。)に向け、令和6年4月26日07時50分ごろ同町鯛之浦漁港 (阿瀬津地区)(以下「鯛之浦漁港」という。)を出航した。 A船押船列は、出航後、船長Aが操船を行い、08時35分ごろA | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 社桟橋に着桟し、B船に砕石約500m³を積載した後、B船の船首 | | | | |
| | 尾共約2.4 mの等喫水により、鯛之浦漁港に停泊する目的で、1 時35分ごろA社桟橋を離桟した。 | | | | |
| | 耐るものともなる。 船長Aは、操縦スタンドの前に立ち、GPSプロッター及び | | | | |
| | O.75海里(M) レンジでヘッドアップ表示としたレーダーを作動 | | | | |
| | させ、GPSプロッターに残っていた鯛之浦漁港からA社桟橋まで南 | | | | |
| 進した際の航跡を逆にたどりながら、約4ノットの対地 | | | | | |
| | 舵によって北進した。 | | | | |
| | 船長Aは、GPSプロッターの表示画面で、船首方に暗岩(以下 | | | | |
| | 「本件暗岩」という。)を示す記号が表示されていたものの、付近の | | | | |
| | 水深が10mと表示されており、本事故当日に南進した際の航跡も本 | | | | |
| | 件暗岩至近を航行していたので、本件暗岩付近で乗り揚げることはな | | | | |

いと思い、そのまま航行を続けていたところ、16時02分ごろA船押船列が本件暗岩付近の浅所に乗り揚げた。(写真2参照)




写真2 GPSプロッターの表示画面

船長Aは、衝撃を感じるとともに周囲を見回し、A船押船列が停船 しているので浅所に乗り揚げたことに気付き、機関を後進運転として 離礁を試みたが、離礁できなかった。

船長Aは、B船の船首倉庫を確認したところ浸水を認めた。

船長Aは、A社に本事故の発生を報告しようとしたものの、A船に備えていた携帯電話が通信圏外となっており通話ができなかった。

船長Aは、B船のスパッド*1を海底に打ち込んで船固めし、搭載していた和船型の船外機船を着水させて移乗し、携帯電話が通話可能となる場所まで移動した後、本事故の発生をA社に報告するとともに海上保安庁に通報した。

A船押船列は、後日、サルベージ会社によってB船の破口の応急修理及び排水作業が行われた後、鯛之浦漁港に着岸した。

(付図1 航行経路図 参照)

その他の事項

船長Aは、A船に甲板員として約5年間乗船した後、平成6年4月から船長として雇用されており、船長となってからは、A社が所有する貨物船の船長に航行方法を聞き、GPSプロッターで船位を確認しながら操船しており、本事故当時、鯛之浦漁港からA社桟橋間を航行するのが6回目であった。

船長Aは、A社桟橋出航前に、着桟時よりも潮位が下がっていることは認識していたが、正確な潮位は把握していなかった。

A船は、沿海区域(限定)を航行区域としており、無線設備は法定 備品ではなかったが、沿岸小型船舶に備えなければならない小型船舶

^{* 「}スパッド」とは、船体を固定する際、海底に突き立てて使用する鋼製杭のことをいう。

| | 用火せん 2 個のうち 1 個の代替物として、携帯電話を備え付けてい | |
|-----------|------------------------------------|--|
| | た。 | |
| 分析 | | |
| 乗組員等の関与 | あり | |
| 船体・機関等の関与 | なし | |
| 気象・海象等の関与 | あり | |
| 判明した事項の解析 | A船押船列は、寒古島南西方沖を北進中、船長Aが、GPSプロッ | |
| | ターの表示画面で、船首方に暗岩を示す記号が表示されていたもの | |
| | の、水路調査を適切に行わなかったことから、水深表示と本事故当日 | |
| | に南進した際の航跡を確認し、本件暗岩付近で乗り揚げることはない | |
| | と思い、本件暗岩を避ける進路を取らずに航行して本件暗岩付近の浅 | |
| | 所に乗り揚げたものと考えられる。 | |
| | A船押船列は、本事故当日に本件暗岩付近を南進した際、喫水が浅 | |
| | い状態で高潮時であったことから、乗り揚げることなく航行できたも | |
| | のと考えられる。 | |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、寒古島南西方沖において、砕石を積載し | |
| | て干潮時に航行中、船長が、水路調査を適切に行っていなかったた | |
| | め、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 | |
| 再発防止策 | 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え | |
| | られる。 | |
| | ・船長は、浅瀬付近を航行する場合は、あらかじめ水路調査を適切 | |
| | に行い、潮汐及び自船の喫水を考慮しつつ、暗岩等から安全な距 | |
| | 離を離して航行すること。 | |
| | ・船舶所有者は、船舶が航行する水域において常時通信可能な無線 | |
| | 設備を備えることが望ましい。 | |

付図 1 航行経路図




表1 本船のGPSプロッターの位置情報(抜粋)

| 時 刻 [※] | 船 位* | | | |
|------------------------|-------------|--------------|--|--|
| (時:分:秒) | 北緯 | 東経 | | |
| | (°) | (°) | | |
| 15:35:05 | 32. 9237055 | 129. 0897073 | | |
| 15:36:05 | 32. 9237390 | 129. 0895863 | | |
| 15:37:05 | 32. 9236170 | 129. 0902118 | | |
| 15:38:05 | 32. 9232192 | 129. 0912322 | | |
| 15:39:05 | 32. 9227432 | 129. 0924030 | | |
| 15:40:05 | 32. 9222692 | 129. 0936603 | | |
| 15:41:05 | 32. 9218520 | 129. 0949788 | | |
| 15:42:05 | 32. 9214767 | 129. 0963185 | | |
| 15:43:05 | 32. 9211867 | 129. 0976897 | | |
| 15:44:05 | 32. 9210647 | 129. 0990773 | | |
| 15:45:05 | 32. 9210687 | 129. 1004750 | | |
| 15:46:05 | 32. 9212967 | 129. 1018452 | | |
| 15:47:05 | 32. 9216628 | 129. 1031808 | | |
| 15:48:05 | 32. 9220310 | 129. 1045237 | | |
| 15:49:05 | 32. 9225153 | 129. 1058043 | | |
| 15:50:05 | 32. 9230677 | 129. 1070555 | | |
| 15:51:05 | 32. 9237278 | 129. 1082508 | | |
| 15:52:05 | 32. 9243900 | 129. 1092488 | | |
| 15:53:05 | 32. 9249200 | 129. 1099548 | | |
| 15:54:05 | 32. 9252008 | 129. 1103830 | | |
| 15:55:05 | 32. 9253443 | 129. 1106800 | | |
| 15:56:05 | 32. 9254450 | 129. 1108927 | | |
| 15:57:05 | 32. 9257960 | 129. 1109303 | | |
| 15:58:05 | 32. 9265995 | 129. 1110930 | | |
| 15:59:05 | 32. 9277450 | 129. 1113382 | | |
| 16:00:05 | 32. 9290603 | 129. 1115457 | | |
| 16:01:05 | 32. 9304255 | 129. 1117328 | | |
| 16:02:05 | 32. 9316573 | 129. 1119323 | | |

※船位は、A船の操舵室上方に設置されたGPSアンテナ位置である。

※時刻は、協定世界時(UTC)で記録されており、情報を取得後、日本標準時に変換した。