船舶事故調査報告書

令和7年10月22日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故種類	衝突
発生日時	令和7年5月1日 13時30分頃
光生場所 発生場所	神奈川県三浦市三崎港西方沖
プレユー動け	諸磯埼灯台から真方位300°1.3海里付近
	(概位 北緯35°10.0′ 東経139°35.1′)
 事故の概要	プレジャーボートTruBlu-皿は、船首を南南西方に向けて漂泊中、
予以 切城女	また、遊漁船第三丸八丸は、北東進中、両船が衝突した。
 事故調査の経過	おた、過点加泉ニスパスには、北宋建平、岡州が国人した。 令和7年5月13日、主管調査官(横浜事務所)を指名
予以例且の 作処	原因関係者から意見聴取手続実施済
事実情報	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	A プレジャーボート TruBlu-Ⅲ、5.8トン
船舶番号、船舶所有者等	260-50665神奈川、個人所有
	B 遊漁船 第三丸八丸、4.9トン
	N 3 - 1 5 1 6 8 (漁船登録番号)、個人所有
	第235-42847号(船舶検査済票の番号)
 乗組員等に関する情報	A 船長A、一級小型・特殊・特定
大旭只守に因うる旧私	B 船長B、一級小型・特殊・特定(限定なし)
	なし
	A 右舷船尾部外板に破口
以例	B 右舷船首部外板に擦過傷
 気象・海象	気象:天気 晴れ、風向 南、風速 約1m/s、視界 良好
2020 1420	海象:海上 平穏
 事故の経過	A船は、船長Aが1人で乗り組み、友人2人を乗せ、三崎港西方沖
1.5500 1122	の釣り場に向けて三浦市所在のマリーナ(以下「本件マリーナ」とい
	う。)を出航した。
	船長Aは、A船の船首を南南西方に向けて漂泊させ、船長A及び友
	人1人が左舷後部甲板上で、他の友人1人が右舷後部甲板上でそれぞ
	れ釣りを開始した。
	船長Aは、友人2人の釣りの手伝いの合間に、A船の船首を風上に
	向ける操作をしようと操縦席に行ったところ、船首方からB船が接近
	するのを認めた。
	船長Aは、友人2人にB船が接近していることを伝えた後、船首方
	に視線を戻したところ、至近にB船を認めたが衝突を避ける措置を採
	ることができないまま、A船の右舷船尾部とB船の右舷船首部とが衝
	突した。
	船長Aは、友人2人に怪我がないこと及びA船の損傷状況を確認し
	た後、本件マリーナに本事故の発生を連絡して、海上保安庁への通報

を依頼し、A船は自力航行で本件マリーナに戻った。

船長Aは、本事故発生場所付近で約10回漂泊しながら釣りをしたことがあり、これまでは航行中の他船が漂泊中のA船を避けていたので、今回もB船がA船を避けると思い、漂泊を続けていた。

B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、三浦市城ケ 島南南西方沖での遊漁を終え、神奈川県横須賀市長井漁港に向け帰航 を開始した。

船長Bは、操舵室左舷側の操縦席に腰を掛けて操船に当たり、目視及びレーダーで周囲の見張りをしながら、B船を約16ノットの対地速力で手動操舵により北東進させた。このとき、B船は船首が持ち上がって船首方に死角を生じていた。

船長Bは、漁業無線で長井漁港付近にカヌーが航行しているとの情報に意識を向けていたところ、突然衝撃を受けたので、主機を中立として後方を確認したところ、A船を認めて、B船とA船とが衝突したことに気付いた。

船長Bは、釣り客に負傷がないこと及びB船の損傷状況を確認し、 B船を自力航行で本件マリーナに着けた。

船長Bは、本事故時、衝突するまでA船に気付かなかった。

船長Bは、平成30年7月24日に神奈川県知事から遊漁船業者の 登録を受けていた。

分析

A船は、船首を南南西方に向けて漂泊中、船長Aが、船首方に航行中のB船を認めたものの、B船がA船を避けると思い漂泊を続けたことから、友人に声掛けをする間にB船に対する避航動作が遅れ、B船と衝突したものと考えられる。

船長Aは、ふだんから航行中の他船が漂泊中のA船を避けていたことから、本事故当時もB船がA船を避けると思ったものと考えられる。

B船は、北東進中、船長Bが、漁業無線で長井漁港付近にカヌーが 航行しているとの情報に意識を向けて操船を続けたことから、船首方 で漂泊中のA船に接近していることに気付かず、A船と衝突したもの と考えられる。

船長Bは、航行中、船首を左右に振るなどして死角を補う見張りを 適切に行っておらず、B船がA船の死角に入っていたことから、A船 に気付かなかった可能性があると考えられる。

原因

本事故は、A船が船首を南南西方に向けて漂泊中、B船が北東進中、船長Aが、船首方に航行中のB船を認めたものの、B船がA船を避けると思い漂泊を続けたため、B船に対する避航動作が遅れ、また、船長Bが、漁業無線で長井漁港付近にカヌーが航行しているとの情報に意識を向けて操船を続け、死角を補う見張りを適切に行っていなかったため、A船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。

再発防止策

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。

- ・漂泊中の小型船舶の船長は、自船に接近する他船を認めた場合、 他船が避けると思わず、余裕のある時機に衝突を避ける措置を速 やかに採ること。
- ・小型船舶の船長は、航行中、操船及び見張りに意識を集中し、船 首方に死角が生じる場合、船首を左右に振るなどして死角を補う 見張りを適切に行うこと。