## 船舶事故調査報告書

令和7年10月22日

運輸安全委員会 (海事専門部会) 議決

	運輸安全委員会(海事専門部会)議決
事故種類	浸水
発生日時	令和7年5月3日 06時30分頃
発生場所	滋賀県近江八幡市沖島西南西方沖(琵琶湖中部)
	沖之島村二等三角点から真方位232°1,710m付近
	(概位 北緯35°11.9′ 東経136°03.1′)
事故の概要	プレジャーボート 20 f 40 は、航行中、船尾部に浸水した。
事故調査の経過	令和7年5月15日、主管調査官(神戸事務所)を指名
	原因関係者から意見聴取手続実施済
事実情報	
船種船名、総トン数	プレジャーボート 20f40、5トン未満(長さ5.17m)
船舶番号、船舶所有者等	253-4802滋賀、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、二級小型
負傷者	なし
損傷	船外機に濡損
気象・水象	気象:天気 曇り、風向 北東、風力 1、視界 良好
	水象:湖上 平穏
事故の経過	本船(レンタルボート)は、船長が1人で乗り組み、友人1人(以
	下「同乗者」という。)を乗せ、陸揚げされていた状態から出航直前
	に湖面に下ろされ、釣りの目的で滋賀県大津市所在のマリーナ(以下
	単に「マリーナ」という。)を出航した。
	船長は、沖島西南西方沖30m付近で船外機を停止して本船を漂泊
	させ、自身が後部甲板で、同乗者が前部甲板で釣りを行っていたとこ
	ろ、出航から約30分経過した頃、船尾部が沈下して船尾部の甲板上
	に水が溜まっていることに気付いた。
	船長は、浸水の原因が分からなかったので危険を感じ、マリーナの
	担当者に電話して救助を依頼した。
	船長は、前部甲板に移動し、船首部の電動小型船外機(釣り中の短
	距離移動等に使用されるエレクトリック・トローリング・モーター、
	通称エレキ)を始動して沖島南岸の消波ブロックまで本船を移動させ
	た後、同乗者と共に消波ブロックに上がって救助を待った。
	マリーナの代表者は、マリーナ所有のプレジャーボートで沖島に到
	着し、本船をアンカー及びロープを使って沖島南岸に固定した後、船
	長及び同乗者をプレジャーボートに乗せてマリーナに戻り、後日、本
	船をマリーナにえい航した。
	マリーナの代表者は、本事故後に本船を確認したところ、スカッ
	パー(甲板両舷側の排水口)の蓋は閉められていたものの、船尾トラ
	ンサム下部に設けられた排水口(以下「本件排水口」という。)が開

いたままになっており、ドレンプラグが取り付けられていなかったことに気付いた。(写真1~写真7参照)



写真1 本船



写真2 船尾トランサム



写真3 本件排水口 (ドレンプラグを外した状態)



写真4 本件排水口 (ドレンプラグを取り付けた状態)



写真5 ドレンプラグ



写真6 船尾部



写真7 船尾部右舷物入れ部

マリーナでは、ふだん、次の手順でレンタルボートの排水口の開閉 を行っていた。

- (1) 利用者からボートが返却された後、スカッパーの蓋及び本件 排水口のドレンプラグを取り外して陸上で保管する。
- (2) 再びボートを利用者に貸し出す前に、スカッパーの蓋及び本件排水口のドレンプラグを取り付け、複数の従業員で確認する。

マリーナの代表者は、本事故当日が連休中であり、利用客が多く多忙であったので、マリーナの担当者がスカッパーの蓋は閉めたが、本件排水口にドレンプラグを取り付けるのを忘れた上、複数の従業員での確認もできていなかったと述べた。

船長は、マリーナの従業員が本船を適切に管理していると思っていたので、出航する際、本件排水口のドレンプラグの有無を確認しておらず、本件排水口が開いたままになっていたことに気付かなかった。

船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。

分析	本船は、出航する際、本件排水口にドレンプラグが取り付けられて
7.5	おらず、本件排水口が開いたままになっていたことから、琵琶湖中部
	を航行中、本件排水口から船尾部の物入れに浸水したものと推定され
	る。
	マリーナの従業員は、本事故当日が連休中で多忙であったことか
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	業員での確認もしていなかったものと考えられる。
	船長は、マリーナの従業員が本船を適切に管理していると思ってい
	たことから、出航する際、本件排水口のドレンプラグの有無を確認し
	ておらず、本件排水口が開いたままになっていたことに気付かなかっ
	たものと考えられる。
原因	本事故は、船長が出航前にドレンプラグの取付状況を確認しなかっ
	たため、本船が航行中、開いたままの本件排水口から船尾部に浸水し
	たものと考えられる。
	本件排水口が開いたままであったことについては、マリーナの従業
	員が本船を船長に貸し出す前に、同プラグの取付状況を確認すること
	を忘れていたことによるものと認められる。
再発防止策	今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
	られる。
	・小型船舶の船長は、レンタルボートを借りて出航する際、船舶が
	安全に航行できる状態であることを確認すること。
	・レンタルボート事業者は、管理する船舶を利用者に貸し出す際、
	ドレンプラグの取付け等、船舶が安全運航できる状態であること
	の確認体制を確実に運用すること。
	マルドラック・スコンション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション