

船舶事故調査報告書

令和7年11月19日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	衝突
発生日時	令和7年3月6日 11時10分頃
発生場所	和歌山県和歌山市地ノ島南方沖 地ノ島灯台から真方位201° 1,030m付近 (概位 北緯34° 17.3′ 東経135° 03.3′)
事故の概要	貨物船第五栄政丸は、南西進中、また、漁船辰美丸は、東進中、両船が衝突した。
事故調査の経過	令和7年3月10日、主管調査官（神戸事務所）を指名 原因関係者から意見聴取手続実施済
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	A 貨物船 第五栄政丸、484トン 129574、新井海運有限会社 B 漁船 辰美丸、1.6トン WK3-21307（漁船登録番号）、個人所有 第252-16991号（船舶検査済票の番号）
乗組員等に関する情報	船長A、四級（航海） 船長B、二級小型・特殊・特定
負傷者	なし
損傷	A 球状船首に擦過傷 B 船首部に破口
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 2、視界 良好 海象：海上 平穏
事故の経過	A船は、船長Aほか2人が乗り組み、徳島県徳島小松島港で積荷役を行う目的で、大阪府阪南港を出航した。 A船は、船長Aが船橋で操船に当たり、加太瀬戸に向けて約10ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により航行していた。 船長Aは、加太瀬戸北方沖で手動操舵に切り替えて操船に当たっていたところ、同瀬戸南方沖に釣り船3隻を目視で認め、同瀬戸を通過した後、それら3隻を避けるために右舵を取った。 船長Aは、その後、A船を南西進させていたところ、右舷船首方にB船を視認し、A船の速力を約8knに減じてB船を監視し、B船がA船に向かって接近してきていることが分かった。 船長Aは、運動性能のよい小型船であるB船がA船を避けると思い、針路及び速力を保持していたところ、B船がなおも接近するので、主機を中立とした後、後進にかけるとともに汽笛を約2～3秒間吹鳴したが、A船の船首部とB船の船首部とが衝突した。

船長Aは、本事故の発生を海上保安庁に通報した。

B船は、船長Bが1人で乗り組み、和歌山市^{とら}虎島周辺でわかめ漁を行った後、同市加太港に向けて地ノ島南方沖を東進していた。

船長Bは、舵輪の前に立ち、入港時の目標である右舷船首方の加太港第1防波堤灯台を見ながら手動操舵で操船に当たっていたところ、船首至近にA船を認め、主機を後進にかけたが、B船とA船とが衝突した。

船長Bは、本事故の発生を海上保安庁に通報した後、加太港に向かった。

船長Bは、A船からの汽笛が聞こえなかった。

(図1 参照)




図1 事故発生経過概略図

分析

A船は、南西進中、船長Aが、右舷船首方から接近するB船を認めたが、運動性能のよい小型船であるB船がA船を避けると思い、針路及び速力を保持したことから、なおも接近するB船に危険を感じて主機を中立運転とした後、後進にかけるとともに汽笛を吹鳴したものの、B船と衝突したものと考えられる。

B船は、東進中、船長Bが、入港時の目標である右舷船首方の灯台を見ることに意識を向けながら操船を続け、継続的に周囲の見張りを行っていなかったことから、左舷船首方からA船が接近していることに気付くのが遅れ、主機を後進にかけたが、A船と衝突したものと考えられる。

原因

本事故は、A船が南西進中、B船が東進中、船長Aが、運動性能の

	<p>よい小型船であるB船がA船を避けると思い、針路及び速力を保持したため、避航動作が遅れ、また、船長Bが、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、A船に気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。</p>
再発防止策	<p>今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 操船者は、接近する他船を認めたときには、余裕のある時機に、汽笛を吹鳴することにより注意喚起を行うとともに衝突のおそれがあるときは、早期に避航措置を採ること。 ・ 小型船の船長は、操船中、特定の対象だけに意識を向けることなく、他船との位置関係を継続的に把握できるよう、常時、周囲の見張りを適切に行うこと。