

船舶事故調査報告書

令和7年11月19日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	衝突
発生日時	令和6年11月16日 09時50分頃
発生場所	島根県浜田市浜田港北西方沖 馬島灯台から真方位295° 1.9海里（M）付近 (概位 北緯34° 55.0' 東経132° 00.6')
事故の概要	遊漁船第二十二昌栄丸は、南西進中、また、漁船巖島丸は、船首を南西方に向けて漂泊中、両船が衝突した。
事故調査の経過	令和6年12月13日、主管調査官（広島事務所）を指名 原因関係者から意見聴取手続実施済
事実情報	<p>船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等</p> <p>A 遊漁船 第二十二昌栄丸、4.9トン SN3-20358（漁船登録番号）、個人所有 第290-65593号（船舶検査済票の番号）</p> <p>B 漁船 巖島丸、0.99トン SN3-14618（漁船登録番号）、個人所有 第272-24443号（船舶検査済票の番号）</p>
乗組員等に関する情報	<p>A 船長A、一級小型・特定</p> <p>B 船長B、二級小型・特殊・特定</p>
負傷者	なし
損傷	<p>A 右舷船首部外板に擦過傷</p> <p>B 左舷船尾部舷縁に破損、左舷中央部のハンドレール及び船首部足場の手すりに曲損等</p>
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好</p> <p>海象：波高 約0.5m</p>
事故の経過	<p>A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客8人を乗せ、遊漁の目的で、浜田港の定係地を出航し、浜田市馬島北北西方沖2.3M付近の漁場に至り、漂泊して遊漁を開始した。</p> <p>船長Aは、09時44分頃、釣果が少なかったので、馬島西南西方沖2.2M付近の水深約60mの釣り場（以下「本件釣り場」という。）に移動を開始した。</p> <p>船長Aは、レーダーレンジを約0.5Mとし、周囲を目視及びレーダーで確認したが、航行の支障となる他船を認めなかった。</p> <p>船長Aは、操舵室の右舷側操縦席に腰を掛け、時々船首方を見ながら、本件釣り場の位置を確認しようとGPSプロッターの画面に意識を向けて、13ノットの対地速力で手動操舵によりA船を南進させた。</p> <p>A船は、本件釣り場に向かう真方位約230°に変針し、船長Aが</p>

	<p>本件釣り場の正確な位置を確認しようと G P S プロッターの画面に意識を向けていたところ、右舷船首部と B 船の左舷船尾部とが衝突した。</p> <p>船長 A は、 A 船を直ちに停船させ、 B 船に近づいて船長 B の負傷の有無及び B 船の損傷状況を確認し、浜田港に帰港した後、海上保安庁に通報した。</p> <p>B 船は、船長 B が 1 人で乗り組み、一本釣り漁の目的で、浜田港の定係地を出航した。</p> <p>B 船は、馬島西北西方沖の漁場に至り、船首を南西方に向け、時々船外機を作動させながら漂泊し、一本釣り漁を行っていた。</p> <p>船長 B は、釣果がないので漁具を取り替えることとし、船外機を停止し、周囲を見たところ、右舷船尾方 1,000m 付近に南進中の A 船を認めた。</p> <p>船長 B は、 A 船の進路から B 船に衝突することはないと思い、右舷船尾部で下を向いて漁具の取替えを開始した。その後周囲の状況を確認しようと顔を上げたところ、左舷後方至近に B 船に向かって接近する A 船を認めたが、どうすることもできず、 B 船と A 船とが衝突した。</p> <p>船長 B は、船長 A と損傷状況等の確認をした後、 B 船を自力で航行させて定係地に向かった。</p> <p>A 船は、船首方に死角はなかった。</p> <p>B 船は、汽笛を備えていなかった。</p> <p>(付図 1 事故発生経過概略図 参照)</p>
分析	<p>A 船は、南西進中、船長 A が、操縦席に腰を掛けて、本件釣り場の正確な位置を確認しようと G P S プロッターの画面に意識を向けて、周囲の見張りを適切に行っていなかったことから、前路で漂泊中の B 船に気付かず、 B 船と衝突したものと考えられる。</p> <p>船長 A は、釣り場を移動する際、周囲を確認したところ、航行の支障となる他船がないと思ったことから、 G P S プロッターの画面に意識を向けて、周囲の見張りを適切に行わなかったものと考えられる。</p> <p>B 船は、船首を南西方に向けて漂泊中、船長 B が、右舷船尾部で下を向いて漁具の取替えを行い、 A 船に対する継続した見張りを行っていなかったことから、 B 船に向かって接近する A 船に気付くのが遅れ、 A 船と衝突したものと考えられる。</p> <p>船長 B は、右舷船尾方 1,000m 付近に南進中の A 船を認めた際、 A 船の針路から B 船に衝突することはないと思ったことから、 A 船に対する継続した見張りを行わなかったものと考えられる。</p>
原因	本事故は、 A 船が南西進中、 B 船が船首を南西方に向けて漂泊中、船長 A が、 G P S プロッターの画面に意識を向けて、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、前路で漂泊中の B 船に気付かず、ま

	た、船長Bが、下を向いて漁具の取替えを行い、A船に対する継続した見張りを行っていなかったため、B船に向かって接近するA船に気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。
再発防止策	<p>今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小型船舶の船長は、周囲を確認して航行の支障となる他船を認めなかった場合でも、船体が小さな船舶等を見落としていることがあるため、航行中は、G P S プロッターの画面等に意識を向け過ぎることなく、常時適切な見張りを行うこと。 ・漂泊中の小型船舶の船長は、他船の進路から自船に接近することないと判断した場合でも、他船が進路を変えて自船に接近することもあるため、他船の動静を継続して監視するとともに、他船が自船に向かって接近する場合には、自船を移動させるなどして衝突を避ける措置を採ること。 ・船長は、事故が発生した場合、速やかに海上保安庁に通報すること。

付図 1 事故発生経過概略図

