

## 船舶インシデント調査報告書

令和2年9月16日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

インシデント種類	運航不能（推進器故障）
発生日時	令和元年11月23日 09時00分ごろ
発生場所	和歌山県由良港 紀伊由良港ムロノキ鼻灯標から真方位058°620m付近 （概位 北緯33°57.1′ 東経135°05.7′）
インシデントの概要	ミニボート（船名なし）は、アイドリング状態で漂流中、発進する際に船外機の推進器が回転しなくなり、運航不能となった。
インシデント調査の経過	令和2年1月30日、主管調査官（神戸事務所）を指名 原因関係者から意見聴取実施済
事実情報	
船種船名、総トン数	ミニボート（船名なし）、総トン数なし（長さ約2.7m）
船舶番号、船舶所有者等	なし、個人所有
乗組員等に関する情報	操縦者
負傷者	なし
損傷	なし
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 1、視界 良好 海象：海上 平穏
インシデントの経過	<p>本船は、操縦者ほか1人が乗り、釣り場で船外機をアイドリング状態として釣りをしながら漂流中、操縦者が、釣り場を移動しようとクラッチを前進方向に入れたところ、推進器が回転せず、原因が分からなかったため運航不能と判断して118番通報を行った。</p> <p>本船は、海上保安庁から救助の要請を受けて来援した漁船にえい航されて出航地に戻り、操縦者が点検した結果、船外機の出力軸に装備されて過負荷時に破断する様に設計された推進器との接続金具（シャープピン）が切損し、推進器が回転しない状態となっていた。</p> <p>本船は、約1ヶ月前、推進器に釣り糸を巻き付けたことがあり、巻き付いた釣り糸を除去した後、複数回釣りに出ていた。</p> <p>操縦者は、本インシデント後に推進器を点検した際、以前に絡んだ釣り糸が残っていたので、推進器が過負荷となっていたのではないかと考えた。</p>
分析	本船は、アイドリング状態で漂流中、発進する際に船外機のシャープピンが折損したことから、推進器が回転しなくなって運航不能となったものと推定される。
原因	本インシデントは、本船が、アイドリング状態で漂流中、発進する際に船外機のシャープピンが折損したため、推進器が回転しなくなったことにより発生したものと推定される。
再発防止策	今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。

- ・ 船外機の推進器に釣り糸等の巻き付きや障害物との接触が発生した際、巻き付きを排除するなどだけではなく、取扱説明書に従ってシャープンの状態を確認し、シャープンに摩耗や変形を認めた場合、交換すること。