

船舶事故等調査報告書

平成21年10月29日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009門第112号	
事故等種類	衝突	
発生日時	平成21年7月23日（木） 15時30分ごろ	
発生場所	福岡県北九州市若松区岩屋海岸西方沖 妙見埼灯台から真方位188° 1, 350m付近 (概位 北緯33° 55.5′ 東経133° 40.8′)	
事故等調査の経過	平成21年7月23日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等</p> <p>A 水上オートバイ ^{エフエックス} 2009 F X、0.2トン 290-60825、個人所有</p> <p>B 水上オートバイ ^{エフエックス} F X クルーザー2007、0.1トン 291-42142、個人所有</p>	
乗組員等に関する情報	<p>A 船長、特殊小型船舶操縦士</p> <p>B 船長、特殊小型船舶操縦士</p>	
死傷者等	<p>A 重傷 1人（船長）</p> <p>B なし</p>	
損傷	<p>A 左舷中央部に長さ約10cmの擦過傷</p> <p>B 右舷船首船底部に長さ約10cmのき裂</p>	
事故等の経過	<p>A船は、船長Aが1人で乗り、岩屋海岸をB船とともに発進し、同海岸沖において、B船に先行して水掛けを行いながら、約40°の針路及び時速約30kmの速力で航行中、B船は、船長Bが1人で乗り、水掛けを行いながら、A船の左舷後方約5mを約40°の針路及び時速約30kmの速力で航行中、平成21年7月23日15時30分ごろ、A船の左舷中央部とB船の右舷船首部とが衝突した。</p> <p>その後、A船及び船長Aは、僚船により岩屋海岸に運ばれた。</p>	
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 東、風力 1、視界 2海里以上</p> <p>海象：うねり なし、波高 ほとんどなし</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>A船は、後方確認を行わないまま左転し、左舷後方を追走するB船と衝突したものと考えられる。</p> <p>B船は、A船との船間距離を適切にとらず、A船の左舷後方を追走していたことから、A船が左転したため、衝突したものと考えられる。</p>
原因	<p>本事故は、両船が岩屋海岸沖を東進中、A船が左舷後方のB船に対する適切な見張りを行わず、また、B船がA船との船間距離を適切にとらずに航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。</p>	

