

船舶事故等調査報告書

平成21年10月29日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009仙第86号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年4月28日 02時00分ごろ	
発生場所	宮城県石巻市網地島北東岸 鮎川港南防波堤灯台から真方位228° 1.4海里付近 (概位 北緯38° 16.7′ 東経141° 29.0′)	
事故等調査の経過	平成21年8月7日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	漁船 第八利 ^{りほう} 豊丸、10トン	
船舶番号、船舶所有者等	MG2-5611（漁船登録番号）、個人所有	
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	船首及び船尾船底にき裂を伴う損傷、プロペラシャフトに曲損、プロペラ翼及び舵板に損壊	
事故等の経過	本船は、船長ほか4人が乗り組み、漁場を移動するため、宮城県金華山沖に向けて約22ノットの速力で手動操舵により航行中、平成21年4月28日02時00分ごろ、網地島北東岸の岩礁に乗り揚げた。 本船は、僚船にえい航されて宮城県鮎川港に入港した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北西、風力 4、視界 やや不良 海象：うねり なし、波高 なし	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、航行中、船位の確認を適切に行わなかったため、岩礁に気付かず、岩礁に乗り揚げたものと考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が網地島北東岸沖を航行中、船位の確認を適切に行わなかったため、岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。	