

## 船舶事故等調査報告書

平成21年11月26日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第271号	
事故等種類	衝突(棧橋)	
発生日時	平成21年5月15日 17時30分ごろ	
発生場所	阪神港堺泉北区	
事故等調査の経過	平成21年9月2日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 砂利採取運搬船 第五繁丸<sup>しげ</sup>、330トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 129286、有限会社兵庫建設</p>	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	右舷外板に擦過傷、棧橋に小破損	
事故等の経過	本船は、船長ほか2人が乗り組み、阪神港堺泉北区で離岸のため船尾錨を巻き上げ中、錨が岸壁近くにある棧橋の錨と絡んだので解いていたとき、左舷方向から突風を受け、平成21年5月15日17時30分ごろ、棧橋に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 薄曇り、風向 北西、風速 約7～8m/s、視界 良好 海象：うねり なし、潮汐 低潮	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、阪神港堺泉北区で離岸作業中、船尾錨を巻き上げるのに手間取り、突風を受けたときに操船を適切に行わなかったものと考えられる。
原因	本事故は、本船が阪神港堺泉北区で離岸作業中、突風を受けたときに操船を適切に行わなかったため、棧橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。	