

船舶事故等調査報告書

平成21年11月26日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009仙第89号	
事故等種類	転覆	
発生日時	平成21年8月14日（金） 14時00分ごろ	
発生場所	岩手県洋野町東方沖 八木港南防波堤灯台から真方位068° 5.5km付近（概位 北緯40° 22.0′ 東経141° 50.0′）	
事故等調査の経過	平成21年8月14日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 船種船名、総トン数 モーターボート <sup>ゆうせい</sup> 勇盛丸、0.8トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 船舶番号、船舶所有者等 212-13256岩手、個人所有</p> <p>乗組員等に関する情報 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士</p> <p>死傷者等 死傷者等 なし</p> <p>損傷 損傷 濡損</p>	
事故等の経過	<p>本船は、船長1人が乗り組み、八木港沖で船首からシーアンカーを投じて釣り中、風と潮流に流されて漁業用ブイに接近してシーアンカーが漁業用ブイに絡んだ。</p> <p>船長は、風や波浪の状況を十分に監視しないで、漁業用ブイに絡んだシーアンカーを外す目的で機関を前進にかけたところ、左舷側から大波を受け、平成21年8月14日14時00分ごろ、左舷側から転覆した。</p> <p>船長は、風と潮流によって南方に流される本船の船底に腹ばいになって救助を求めていたところ、17時00分ごろ通りがかった貨物船に発見されて救助された。</p> <p>本船は、転覆したまま岩手県久慈港にえい航された。</p>	
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 北、風力 4、気温 約29℃、水温 約20℃</p> <p>海象：波高 約1m、潮流 北から南に向かう流れ</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>あり</p> <p>本船は、八木港外において、漁業用ブイに絡んだシーアンカーを外す目的で機関を前進にかけた際、大波を左舷側から受けて転覆したものと考えられる。</p> <p>船長は、漁業用ブイに絡んだシーアンカーを外す目的で機関を前進にかける際、風や波浪の状況を適切に監視しなかったものと考えられる。</p> <p>本船は、転覆したときシーアンカーが漁業用ブイから外れ、風と潮流によって南方に流されたものと考えられる。</p>
原因	本事故は、本船が八木港沖において船首からシーアンカーを投じて釣りを行っていた際、漁業用ブイに絡んだシーアンカーを外そうとして機関を	

	前進にかける際、風や波浪の状況を適切に監視しなかったため、大波を左舷側から受けて転覆したことにより発生したものと考えられる。
--	--