

船舶事故等調査報告書

平成21年3月26日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2008門第63号	
事故等名	油送船第三昌宝丸乗揚	
発生年月日時刻	平成20年9月4日07時10分ごろ	
発生場所	宇部港西防波堤灯台から真方位000° 0.95海里 (北緯33° 57' 12" 東経131° 13' 52")	
事故等調査の経過	調査の概要：平成20年11月18日門司・地方事故調査官が、海難報告書を精査し、船舶所有者及び船長から電話聴取 原因関係者からの意見聴取：意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	油送船 第三昌宝丸 199トン	
船舶番号（IMO番号）	132461	
船舶所有者等	昌宝汽船有限公司	
船種・船名・総トン数		
船舶番号（IMO番号）		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士（航海）	
負傷者	なし	
損傷	不詳	
事故等の経過	本船は、C重油400kℓを積載し、宇部港日興石油栈橋に着栈しようとしたところ、平成20年9月4日07時10分ごろ、船底が海底に乗り揚げた。当時、本船の喫水は、船首2.4m、船尾3.1mであった。	
分析	気象・海象の関与	なし
	乗組員の関与	なし
	船体・機関等の関与	なし
	判明した事項の関与	本船は、着栈するにあたり、潮高等の水路調査を十分に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が着栈するにあたり、潮高等の水路調査を十分に行わなかったため、海底に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	