

船舶事故等調査報告書

平成21年5月28日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009横第56号	
事故等名	モーターボートアクアⅡ 転覆	
発生日月時刻	平成21年2月11日(水・祝日)13時30分ごろ	
発生場所	静岡県静岡市駿河区広野海岸通1番用宗港沖西防波堤灯台から真方位035° 400m付近(北緯34° 55' 21"、東経138° 22' 35")	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年3月3日横浜・地方事故調査官が船長から回答書入手、3月10日日本小型船舶検査機構に照会し、3月17日資料入手 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報	船種・船名・総トン数 船舶番号 船舶所有者等	
	モーターボート アクアⅡ 0.3トン 253-30554静岡 個人所有	
船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 二級小型船舶操縦士	
負傷者	なし	
損傷	船外機脱落	
事故等の経過	本船は、釣り場から静岡県用宗港に帰港中、用宗港沖西防波堤東灯台沖において、うねりが強くなり海水が船首部から船内に打ち込み、平成21年2月11日13時30分ごろ、右舷側から転覆し、広野海岸公園沖テトラポットに漂着した。 転覆の結果、船外機が脱落した。 当時の天候は晴れで、風力3の東南東の風が吹いていた。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	あり あり なし 本船は、波に対する配慮を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が帰港中、波に対する配慮を適切に行わなかったため、船内に浸水して転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	