

船舶事故等調査報告書

平成21年5月28日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009神第45号	
事故等名	引船第八たけ丸衝突(棧橋)	
発生日月時刻	平成21年1月14日17時40分ごろ	
発生場所	阪神港大阪区大正内港千歳堀	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年2月18日 神戸・地方事故調査官が海難報告書を入手 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報	引船 第八たけ丸 199.02トン	
船種・船名・総トン数	112491	
船舶番号	株式会社武丸海運	
船舶所有者等		
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	船首右舷外板に凹損	
	棧橋 なし	
事故等の経過	本船は、定係地の阪神港大阪区大正内港千歳堀棧橋基地に向かい、右回頭して着棧しようとしたとき、海面にタイヤが浮流しているのを認めたので、タイヤを避けながら右回頭中に棧橋へ接近し、平成21年1月14日17時40分ごろ、棧橋に衝突した。 当時の天候は、曇り、風速約12m/s の西南西風が吹き、視界は良好で、潮候は上げ潮の中央期であった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、着棧のために右回頭中、海面の浮流物に気を奪われ、棧橋までの距離の目測を誤った可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が着棧のために右回頭中、海面の浮流物に気を奪われ、棧橋までの距離の目測を誤ったため、棧橋に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	