

船舶事故等調査報告書

平成21年5月28日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009神第67号	
事故等名	貨物船第二信栄丸衝突(岸壁)	
発生日月時刻	平成21年2月19日09時40分ごろ	
発生場所	徳島県 富岡港新辰巳岸壁	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年3月6日神戸・地方事故調査官が海難報告書を入手 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	貨物船 第二信栄丸 499トン	
船舶番号	134353	
船舶所有者等	博昌海運有限会社	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	昇降用タラップ折損 岸壁 なし	
事故等の経過	本船は、船首1.6m、船尾3.6mの喫水で徳島県富岡港新辰巳岸壁に着岸作業中に西風の影響を受けて圧流され、平成21年2月19日09時40分ごろ、岸壁に衝突した。当時の天候は曇り、西風10～11m/s、潮候は高潮時で視界は良好であった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	あり あり なし 本船は、着岸作業中に西風の影響を受けて岸壁へ圧流されたとき、操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が着岸作業中、風に圧流された際の操船を適切に行わなかったため、岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	