

## 船舶事故等調査報告書

平成21年5月28日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008長第40号	
事故等名	作業船第七福丸乗揚	
発生年月日時刻	平成20年11月6日11時00分ごろ	
発生場所	長崎県佐世保市日野川河口岩切橋付近 (北緯33° 10' 05"、東経129° 40' 01")	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年12月8日長崎・地方事故調査官が海難報告書を入手し、船舶所有者から口述聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	作業船 第七福丸 13トン	
船舶番号	292-42520	
船舶所有者等	福丸建設株式会社	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 一級小型船舶操縦士	
負傷者	なし	
損傷	推進器翼曲損	
事故等の経過	本船は、長崎県佐世保市日野川河口の浚渫現場において、土砂の積み込みが終了したボックスバージの移動のため、ボックスバージの船尾にセットする作業中、平成20年11月6日11時00分ごろ、船尾が川底に接触した。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、水深の確認を適切に行わなかったため、日野川河口の川底へ接近したものと考えられる。
原因	本事故は、本船が作業中、水深の確認を適切に行わなかったため、日野川河口の川底に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。	
その他の事項	なし	