

船舶事故等調査報告書

平成21年6月25日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009神第73号	
事故等名	貨物船喜昇丸乗揚	
発生年月日時刻	平成20年11月2日22時00分ごろ	
発生場所	阪神港大阪区安治川突堤13B岸壁前	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年3月16日神戸・地方事故調査官が海難報告書を入手し、気象・海象資料を収集 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	貨物船 喜昇丸 698トン	
船舶番号	132361	
船舶所有者等	神鋼物流株式会社	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 三級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	船尾船底右舷側損傷	
事故等の経過	本船は、鋼材を積載して、船首約3.55m、船尾約4.75mの喫水で阪神港大阪区に入港し、同区安治川突堤13B岸壁へ右舷付で着岸作業中、平成20年11月2日22時00分ごろ、船底が接触した。 気象・海象は平穏で潮候は下げ潮の初期であった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、水深の浅い河口の岸壁に着岸する際、水深に対する確認を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が水深の浅い河口の岸壁に着岸する際、水深に対する確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	