

## 船舶事故等調査報告書

平成21年7月30日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第92号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年1月31日 12時30分ごろ	
発生場所	岡山港西防波堤灯台から真方位346° 450m付近 (概位 北緯34° 36.0′ 東経132° 57.1′)	
事故等調査の経過	平成21年3月26日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	A 押船 第五十三 <sup>すみわか</sup> 住若丸、146トン 132291、株式会社住若 B バージ <sup>とくじゆ</sup> 徳寿、全長92.4m、型幅18.0m、型深さ8.0m なし、株式会社住若	
乗組員等に関する情報	A 船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	B 右舷船底外板に擦過傷	
事故等の経過	A船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約3.3m、船尾約4.1mの喫水で、海砂約3,200m <sup>3</sup> を積み船首約5.4m、船尾約5.6mの喫水となったB船を押航し、岡山港で着岸作業中、平成21年1月31日12時30分ごろ、着岸予定岸壁沖でB船の右舷船底が乗り揚げた。	
気象・海象	海象：潮高 198cm	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし A船は、B船を押して岡山港で着岸作業中、潮高の確認を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、A船がB船を押して岡山港で着岸作業中、潮高の確認を適切に行わなかったため、B船が浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	