

船舶事故等調査報告書

平成21年7月30日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第96号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年3月3日 07時50分ごろ	
発生場所	香川県内海湾 (概位 北緯34°27.1′ 東経134°16.5′)	
事故等調査の経過	平成21年3月26日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 第五住栄丸<sup>すみえい</sup>、498トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 129308、有限会社住栄産業</p>	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	左舷側船首部船底に擦過傷	
事故等の経過	本船は、石材約450トンを積載し、船首約1.6m、船尾約3.8mの喫水で、小豆島の内海湾内田浦の工事現場に向け航行中、変針したところ、浅瀬に向かって航行するようになり、平成21年3月3日07時50分ごろ、同浅瀬に乗り揚げた。	
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 東、風力 2</p> <p>海象：潮汐 下げ潮の末期</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>本船は、小豆島の工事現場に向かう際、船位の確認を適切に行わなかった可能性があると考えられる。</p> <p>船長は、浅瀬の存在を知っていた可能性があると考えられる。</p>
原因	本事故は、本船が小豆島の工事現場に向かう際、船位の確認を適切に行わなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより、発生した可能性があると考えられる。	