

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2008那第29号	
事故等種類	浸水	
発生日時	平成20年12月16日 09時10分ごろ（通報）	
発生場所	沖縄県北大東島灯台から真方位312°53海里付近 （概位 北緯26°32.8′ 東経130°33.5′）	
事故等調査の経過	平成20年12月17日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 漁船 <sup>めいき</sup>明喜丸、8.5トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 ON2-0680、個人所有</p> <p>乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士</p> <p>死傷者等 なし</p> <p>損傷 主機濡れ損</p>	
事故等の経過	<p>本船は、1人が乗り組み、北大東島北方において、そでいか漁を操業中、主機海水ポンプ系統の配管ホースの締め付けバンドが外れて、海水が浸入した。</p> <p>本船は、海上保安庁に救助を求めたが、浸水が止まり僚船により北大東島にえい航された。</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり あり なし 本船は、操業中、主機海水系統からの漏水の有無を点検していなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が北大東島北方において操業中、主機海水系統の配管ホースの締め付けバンドが外れたため、海水が浸入したことにより発生した可能性があると考えられる。	