

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第139号	
事故等種類	衝突（棧橋）	
発生日時	平成21年3月2日 14時05分ごろ	
発生場所	広島県尾道市洲江町の棧橋 (概位 北緯34° 17.2′ 東経133° 08.7′)	
事故等調査の経過	平成21年5月7日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	旅客船 ^{かがわ} 香川丸、196トン	
船舶番号、船舶所有者等	131087、三光汽船株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	ランプゲートが損傷	
事故等の経過	本船は、洲江町の棧橋に着棧作業中、平成21年3月2日14時05分ごろ、強風に圧流されて、ランプゲート下部が棧橋に接触した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 東南東、風力 3 海象：潮汐 ほぼ高潮時	
分析	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	あり
	判明した事項の解析	本船は、着棧する際、強風がおさまるのを待たなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が洲江町の棧橋に着棧する際、強風がおさまるのを待たなかったため、強風に圧流されて棧橋に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	