

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第166号	
事故等種類	浸水	
発生日時	平成21年6月3日 23時05分ごろ	
発生場所	香川県坂出市乃生岬から北西2,000m付近	
事故等調査の経過	平成21年6月5日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 <sup>とくほう</sup>徳宝丸、197トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 134679、高取汽船有限会社</p>	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海） 機関長、五級海技士（機関）	
死傷者等	なし	
損傷	機関室船底2箇所に小破口	
事故等の経過	<p>本船は、坂出市沖を航行中、平成21年6月3日23時05分ごろ、機関室船底に小破口が生じて浸水した。</p> <p>浸水面が推進器軸近くに達していたので錨泊し、サルベージ会社が応急措置を施したのち、修理のため岡山県玉野市の造船所に回航した。</p>	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 南、風速 約1m/s	
分析	乗組員等の関与	なし
	船体・機関等の関与	あり
	気象・海象の関与	なし
	判明した事項の解析	本船は、機関室船底に電食による破口が生じた可能性があると考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が坂出市沖を航行中、機関室船底に電食による破口が生じたため、発生した可能性があると考えられる。	