

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009門第88号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年3月13日 10時15分ごろ	
発生場所	鹿児島県十島村前籠港沖防波堤北灯台から真方位207°470m付近 (概位 北緯33°04.0′ 東経129°12.2′)	
事故等調査の経過	平成21年6月8日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	作業船 <sup>ふくよしごう</sup> 福吉号、496トン	
船舶番号、船舶所有者等	131852、ヤマイチ建設株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	スタンプレーム擦過傷、両舷推進器翼曲損	
事故等の経過	本船は、船長ほか5人が乗り組み、前籠漁港内において港湾工事用ブロック約900トンを積載し、船首約2.2m、船尾4.4mの喫水で、港外の据付現場に向けて出港作業中、平成21年3月13日10時15分ごろ、港内の浅所に船尾船底が接触した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 南、風力 4 海象：潮候 下げ潮の初期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、出港作業中、港内の水深の調査を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が前籠漁港において出港作業中、港内の水深の調査を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	