

船舶事故等調査報告書

平成21年12月24日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第306号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年8月16日(日) 00時15分ごろ	
発生場所	石川県 安宅港口灯台から真方位336° 200m付近	
事故等調査の経過	平成21年10月6日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 船番号、船舶所有者等</p> <p>モーターボート ^{フジ} ^{マル} Fuji Maru、6.27m 244-13413石川、個人所有</p>	
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	船首部船底に擦過傷	
事故等の経過	本船は、船長ほか友人3人が乗船し、石川県梯川上流の定係地へ向けて帰航中、梯川河口付近に至ったとき、進路上に浮流物を認めたので避けようとして河口左岸に接近し、平成21年8月16日00時15分ごろ、左岸の防波堤基礎石部に船首部が乗り揚げた。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 静穏、風速 約0.1m/s、視界 良好 海象：うねり なし、波高 なし、潮汐 上げ潮の末期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、梯川河口付近を帰航中、操船を適切に行わず、進路上の浮流物を避けようとして防波堤基礎石部に接近したものと考えられる。
原因	本事故は、本船が梯川河口付近を帰航中、操船を適切に行わなかったため、防波堤基礎石部に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。	