

船舶事故等調査報告書

平成21年12月24日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第316号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年9月16日 14時20分ごろ	
発生場所	兵庫県福良港	
事故等調査の経過	平成21年10月14日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 砂利採取運搬船 第十五住吉丸^{すみよし}、483トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 131878、白川汽船有限公司</p>	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船底に凹損	
事故等の経過	本船は、船長ほか5人が乗り組み、碎石約1,500トンを積載し、船首約3.8m、船尾約5.0mの喫水で、福良港において、着岸作業中、平成21年9月16日14時20分ごろ、船底に衝撃を受けた。	
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 北、風力 2</p> <p>海象：潮汐 上げ潮の中央期</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>本船は、福良港において、水深が浅い岸壁に着岸する際の操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。</p>
原因	本事故は、本船が福良港において、水深が浅い岸壁に着岸する際、操船を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	