

船舶事故等調査報告書

平成22年10月28日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010横第80号	
事故等種類	衝突	
発生日時	平成22年3月29日 11時00分ごろ	
発生場所	京浜港川崎区 神奈川県川崎市東燃ゼネラル石油扇島西シーバース灯から 真方位196° 1,200m付近 (概位 北緯35° 28.3′ 東経139° 46.6′)	
事故等調査の経過	平成22年5月19日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 船船番号、船舶所有者等</p> <p>A 油タンカー ^{かんせい}官正丸、141トン 132158、株式会社官正</p> <p>B 油タンカー 第五^{しばうら}芝浦丸、139トン 134300、芝浦海運株式会社</p>	
乗組員等に関する情報	<p>A 船長、六級海技士（航海）</p> <p>B 船長、四級海技士（航海）</p>	
死傷者等	なし	
損傷	<p>A 右舷船首部に擦過傷</p> <p>B 左舷船首部ブルワークに凹損、曲損及び擦過傷</p>	
事故等の経過	A船は、船長ほか2人が乗り組み、外国船からの瀬取りに備え、タンク検査を受けるため、サーベイヤールが乗船しているB船に接舷することとし、B船に接近中、平成22年3月29日11時00分ごろ、京浜港川崎区において、A船の右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。	
気象・海象	<p>気象：天気 曇り、風向 北東、風力 4、視程 約15km</p> <p>海象：潮汐 ほぼ低潮時</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>あり</p> <p>A船は、風力4の風が吹く状況下、京浜港川崎区において、B船に接舷する際、接近状況の確認を適切に行わず、B船と衝突したものと考えられる。</p>
原因	本事故は、風力4の風が吹く状況下、A船が、京浜港川崎区においてB船に接舷する際、接近状況の確認を適切に行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。	