

船舶事故等調査報告書

平成22年2月25日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009那第78号	
事故等種類	転覆	
発生日時	平成21年9月14日（月） 21時26分ごろ	
発生場所	沖縄県豊見城市瀬長島西方沖 与根港第2防波堤灯台から真方位300° 1,400m付近 （概位 北緯26° 10.2′ 東経127° 38.4′）	
事故等調査の経過	平成21年9月15日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	船種船名、総トン数 プレジャーボート リア RIA丸、5トン未満（長さ6.5m） 船舶番号、船舶所有者等 296-8959沖縄、個人所有	
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	船外機損傷、船橋外板き裂、マスト基部から折損	
事故等の経過	本船は、船長ほか友人3人が乗船し、瀬長島西方沖を釣り場の移動中、平成21年9月14日21時26分ごろ、磯波を受けて転覆した。 携帯電話で海上保安庁に救助を求め、全員がヘリコプターで救助された。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 3、視界 良好 海象：うねり あり、波高 約2m、低潮期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、瀬長島西方沖において釣り場の移動中、リーフ沿いを航行したため、磯波を受けて転覆した可能性があると考えられる。 船長は、リーフ沿いは磯波が立つことを知らなかったものと考えられる。
原因	本事故は、本船が瀬長島西方沖において釣り場の移動中、磯波が発生しているリーフ沿いを航行したため、磯波を受けて転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。	
備考	4人とも救命胴衣を近くに置いていたものの、着用していなかった。	