

船舶事故等調査報告書

平成22年5月27日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010神第36号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成21年11月13日 06時00分ごろ	
発生場所	阪神港神戸区	
事故等調査の経過	平成22年2月26日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	コンテナ船 あしや、749トン 140383、篠野海運株式会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船体：左舷船首外板に擦過傷 岸壁：車止めに曲損	
事故等の経過	本船は、船長ほか6人が乗り組み、阪神港神戸区において離岸作業中、平成21年11月13日06時00分ごろ、左舷船首が岸壁に接触した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北東、風力 6、風速 約13m/s、視界 良好 海象：潮汐 下げ潮の初期、波高 なし	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、阪神港神戸区において強風時に離岸する際、操船を適切に行わなかったため、岸壁に衝突したものと考えられる。
原因	本事故は、本船が阪神港神戸区において強風時に離岸する際、操船を適切に行わなかったため、岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。	