

船舶事故等調査報告書

平成22年7月29日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009横第204号	
事故等種類	衝突	
発生日時	平成21年8月13日 13時45分ごろ	
発生場所	神奈川県横須賀市横須賀港西防波堤灯台から真方位163° 1,500m付近 (概位 北緯35° 16.5′ 東経139° 41.4′)	
事故等調査の経過	平成21年8月14日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等</p> <p>A 遊漁船 第五<small>よしかず</small>義和丸、14トン 235-43975 神奈川、個人所有</p> <p>B 手漕ぎボート、長さ3.55m</p>	
乗組員等に関する情報	<p>A 船長、一級小型船舶操縦士</p> <p>B 操縦者、操縦免許なし</p>	
死傷者等	<p>A なし</p> <p>B 負傷 1人（操縦者B）</p>	
損傷	<p>A 船首部擦過傷</p> <p>B 転覆</p>	
事故等の経過	<p>A船は、船長ほか1人が乗り組み、釣り客12人を乗せ、横須賀港平成3号防波堤沖を南進中、B船は、操縦者Bが1人で乗り組み、同防波堤沖で釣りのため錨泊中、平成21年8月13日13時45分ごろ、A船の左舷船首とB船の右舷後部が衝突した。</p> <p>操縦者Bは、B船が転覆して海中に投げ出されたが、A船に救助され、新安浦漁港に着岸後、病院に搬送され、全治3日の左側頭部血腫と診断された。</p>	
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 3</p> <p>海象：潮汐 干潮時</p>	
その他の事項	<p>船長Aは、入港に備えて約10ノットに減速したが、衝突するまでB船に気付かなかった。</p> <p>B船に気付かなかった理由については、明らかにすることができなかった。</p> <p>操縦者Bは、07時ごろから貸しボート店から借りたB船に乗り、防波堤の沖側で錨を入れて釣りを行っていた。</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>不明</p> <p>なし</p> <p>A船は、横須賀港平成3号防波堤沖を南進中、見張りを行っていなかったため、錨泊していたB船に気付かなかったものと考えられる。</p>
原因	本事故は、横須賀港平成3号防波堤沖において、A船が南進中、B船が	

	錨泊中、A船が見張りを行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
--	---