

船舶事故等調査報告書

平成22年8月26日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010広第3号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成21年12月22日 11時49分ごろ	
発生場所	愛媛県今治市 ^{いまほりこうぐらしき} 今治港 蔵敷防波堤灯台から真方位216° 240m付近 (概位 北緯34° 03.8′ 東経133° 01.1′)	
事故等調査の経過	平成22年1月4日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	貨物船 ^{しんぶく} 新福丸、691トン	
船舶番号、船舶所有者等	135573、神藤海運有限会社	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船体 バルバスバウにき裂 岸壁 コンクリートにき裂	
事故等の経過	本船は、船長ほか4人が乗り組み、砕砂約2,050トンを積載し、船首約3.8m、船尾約5.7mの喫水で、今治港内で着岸作業中、平成21年12月22日11時49分ごろ今治港内の岸壁に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 2 海象：潮汐 上げ潮の中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、今治港内において着岸作業中、減速時機が遅れ、行きあしを制御できなかったものと考えられる。
原因	本事故は、本船が、今治港内において着岸作業中、減速時機が遅れたため、行きあしを制御できず、岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。	