

船舶事故調査報告書

平成23年9月1日
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決
 委員 横山 鐵 男（部会長）
 委員 山本 哲 也
 委員 石川 敏 行

事故種類	乗組員死亡
発生日時	不明（平成22年12月3日 12時30分ごろ～16時34分ごろの間）
発生場所	徳島県鳴門市鳴門町三ツ石南方沖 鳴門市所在の撫養港導灯（後灯）から真方位315° 1.3海里付近 （概位 北緯34° 11.8′ 東経134° 36.3′）
事故調査の経過	平成22年12月6日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）ほか2人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため行わなかった。
事実情報	船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等
乗組員等に関する情報	船長 男性 75歳 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 免許登録日 昭和51年3月5日 免許証交付日 平成21年1月20日 （平成26年10月1日まで有効）
死傷者等	死亡 1人（船長）
損傷	船外機濡損等
事故の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、こんぶの種付けのため、平成22年12月3日12時30分ごろ、鳴門町水の浦の係留地を発し、すぐ近くの三ツ石沖に設置されている養殖棚に向かった。 本船は、16時34分ごろ、三ツ石南方沖約100mの養殖棚内で転覆しているところをガソリンスタンドの店員によって発見され、警察へ通報された。 船長は、翌4日07時20分ごろ、捜索に当たっていた僚船によって本船転覆場所から東方約50mで発見され、溺水と検案された。
気象・海象	気象（南淡地域気象観測所） 12月3日 12：00 天気 晴れ、風向 西北西、風力 5 13：00 天気 晴れ、風向 西、風力 6 14：00 天気 晴れ、風向 西、風力 6 15：00 天気 晴れ、風向 西、風力 5

	<p>海象：波高 不明、水温 約17℃</p> <p>鳴門市に強風注意報及び波浪注意報、瀬戸内海に海上暴風警報がそれぞれ発表されていた。</p>	
その他の事項	<p>船長は、発見時、救命胴衣を着用していた。</p> <p>本船は、発見時、船外機がチルトアップされ、プロペラにロープが巻き付いた状態であった。</p>	
分析	<p>乗組員等の関与</p> <p>船体・機関等の関与</p> <p>気象・海象の関与</p> <p>判明した事項の解析</p>	<p>不明</p> <p>不明</p> <p>不明</p> <p>船長の死因は、溺水であった。</p> <p>本船は、こんぶの種付けのために12時30分ごろ養殖棚に到着し、16時34分ごろ養殖棚内で転覆している状態で発見されたことから、この間において、船長が落水して死亡したものと考えられる。</p> <p>本船は、発見時、船外機がチルトアップされ、プロペラにロープが巻き付いていたことから、そのロープを取り外す作業中に船長が落水した可能性があると考えられるが、落水に至った状況を明らかにすることはできなかった。</p> <p>船長は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状況を明らかにすることはできなかった。</p>
原因	<p>本件は、本船が養殖棚において、プロペラのロープを取り外す作業中、船長が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。</p>	