

船舶事故等調査報告書

平成23年4月28日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

| | | |
|------------|--|---|
| 事故等番号 | 2011那第10号 | |
| 事故等種類 | 衝突 | |
| 発生日時 | 平成21年12月6日 04時45分ごろ | |
| 発生場所 | 沖縄県竹富町波照間島南方海上 波照間島灯台から真方位152°69.5海里付近 (概位 北緯23°03.0′ 東経124°21.9′) | |
| 事故等調査の経過 | 平成21年12月8日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。 | |
| 事実情報 | <p>船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等</p> <p>A 漁船 第三みちたけ丸、9.7トン ON2-3077（漁船登録番号）、個人所有</p> <p>B 大型船（船種、船名不詳）、トン数不明 不明</p> | |
| 乗組員等に関する情報 | <p>A 船長A、一級小型船舶操縦士</p> <p>B 不明</p> | |
| 死傷者等 | A なし B 不明 | |
| 損傷 | <p>A 右舷側擦過傷及び亀裂等</p> <p>B 不明</p> | |
| 事故等の経過 | <p>A船は、船長Aほか2人が乗り組み、針路約140°約3ノットの速力で漁場移動のために航行中、船長Aが居眠りに陥り、平成21年12月6日04時45分ごろ、A船の右舷船首部とB船とが衝突した。</p> <p>B船は、そのまま航海を続け、A船は、自力で石垣港に入港した。</p> | |
| 気象・海象 | <p>気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 3、視程 約15km</p> <p>海象：うねり 約3m</p> | |
| その他の事項 | 船長Aは、1時間ほどの漁場移動のつもりであり、ARPAを切っていた。 | |
| 分析 | 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析 | <p>A あり、 B 不明</p> <p>A なし、 B 不明</p> <p>A なし、 B なし</p> <p>A船は、波照間島南方沖を南東進中、船長Aが、操舵室右舷側の座席に腰掛けて操船していたところ、居眠りに陥ったものと考えられる。</p> <p>B船は、東南東進していたが、特定することができなかつたため、衝突に至る状況を明らかにすることはできなかつた。</p> |
| 原因 | 本事故は、夜間、波照間島南方沖において、A船が南東進中、B船が東南東進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 | |