

船舶事故等調査報告書

平成23年12月22日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2011広第103号	
事故等種類	漁具損傷	
発生日時	平成23年4月30日 05時20分ごろ	
発生場所	広島県福山市宇治島南東方沖 岡山県笠岡市所在の六島灯台から真方位276° 1.8海里付近 (概位 北緯34° 18.2′ 東経133° 29.9′)	
事故等調査の経過	平成23年6月10日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。	
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	液体化学薬品ばら積船 祥久丸、498トン 141049、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、久本汽船株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海） 一等航海士、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	流し網が損傷	
事故等の経過	本船は、船長ほか5人が乗り組み、宇治島南東方沖を約11.5ノット（kn）の速力で北東進中、平成23年4月30日05時20分ごろ流し網に接触した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北東、風力 3、視界 良好 海象：潮汐 上げ潮の初期、潮流 約0.3knの南西流	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	不明 なし なし 本船は、宇治島南東方沖を北東進中、流し網に接触したものと考えられるが、一等航海士から十分な情報を得ることができなかつたため、接触到至る状況を明らかにすることはできなかつた。
原因	本事故は、本船が、宇治島南東方沖を北東進中、流し網に接触したことにより発生したものと考えられる。	