

船舶事故等調査報告書

平成24年1月26日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2011広第161号	
事故等種類	衝突（棧橋）	
発生日時	平成23年5月15日（日） 16時00分ごろ	
発生場所	香川県土庄町土庄港 土庄町所在の王子前港A防波堤灯台から真方位305° 1,600m付近 (概位 北緯34° 29.2' 東経134° 10.6')	
事故等調査の経過	平成23年9月7日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 旅客船 エンジェル、19トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 272-16090香川、小豆島エンジェルライン株式会社</p> <p>乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士</p>	
死傷者等	なし	
損傷	船首端に亀裂	
事故等の経過	本船は、船長及び甲板員が乗り組み、空船で土庄港の棧橋に着棧作業中、係留作業に手間取っているうち、風潮流により棧橋に向けて圧流され、平成23年5月15日16時00分ごろ船首部が棧橋に衝突した。	
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約7m/s、視界 良好</p> <p>海象：海上 平穏</p>	
分析	<p>乗組員等の関与</p> <p>船体・機関等の関与</p> <p>気象・海象の関与</p> <p>判明した事項の解析</p>	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>あり</p> <p>本船は、土庄港の棧橋に着棧作業中、風潮流によって圧流されたことから、船首部が棧橋に衝突したものと考えられる。</p>
原因	本事故は、本船が、土庄港の棧橋に着棧作業中、風潮流によって圧流されたため、船首部が棧橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。	