

船舶事故等調査報告書

平成24年4月26日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2011神第49号	
事故等種類	衝突	
発生日時	平成23年1月29日 10時00分ごろ	
発生場所	<p>沖縄県石垣市石垣島南方沖</p> <p>沖縄県竹富町所在の波照間島灯台から真方位146°85海里（M）付近</p> <p>（概位 北緯22°52.0′ 東経124°40.0′）</p>	
事故等調査の経過	<p>平成23年3月16日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。</p> <p>原因関係者から意見聴取を行った。</p>	
<p>事実情報</p> <p>船種船名、総トン数</p> <p>船舶番号、船舶所有者等</p>	<p>A 船種船名不詳</p> <p>B 漁船 <sup>おおとり</sup> 鳳丸、19.86トン</p> <p>MZ2-3087（漁船登録番号）、個人所有</p>	
乗組員等に関する情報	<p>A 不明</p> <p>B 船長B、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 甲板員B、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定</p>	
死傷者等	なし	
損傷	<p>A 不明</p> <p>B 船首上部脱落</p>	
事故等の経過	<p>A船は、石垣島南方沖を航行中、B船は、船長B及び甲板員Bほか2人が乗り組み、石垣島南方沖において漂流していたが、波照間島付近の漁場に向け、回頭して北西進しようとしたところ、平成23年1月29日10時00分ごろA船とB船の船首部とが衝突した。</p>	
気象・海象	<p>気象：天気 雨、風向 北北東、風速 約8.2m/s、視程 約2～3M</p> <p>海象：うねりの高さ 約4.0m、潮流 約1.0ノットの南西流</p>	
その他の事項	<p>B船は、レーダーを6Mレンジで使用していたが、荒天により映像が不鮮明であった。</p> <p>A船は、航行していったことから特定することができなかった。</p>	
分析	<p>乗組員等の関与</p> <p>船体・機関等の関与</p> <p>気象・海象の関与</p> <p>判明した事項の解析</p>	<p>A 不明、B あり</p> <p>A 不明、B なし</p> <p>A 不明、B あり</p> <p>B船は、石垣島南方沖において漂流していたが、漁場に向け、回頭して北西進しようとした際、航行中のA船と衝突したものと考えられる。</p> <p>A船は、特定することができなかったことから、衝突に至る状況を明らかにすることはできなかった。</p>
原因	<p>本事故は、石垣島南方沖において、A船が航行中、B船が漂流後に漁場に向け、回頭して北西進しようとした際、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。</p>	