

船舶事故調査報告書

平成28年1月28日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	衝突（消波ブロック）
発生日時	平成27年9月4日 02時30分ごろ
発生場所	岩手県久慈市久慈港 久慈港諏訪下外防波堤灯台西側付近 （概位 北緯40°11.4 東経141°48.7'）
事故の概要	漁船第一豊富丸は、東進中、消波ブロックに衝突した。 第一豊富丸は、船首外板に破口等を生じた。
事故調査の経過	平成27年9月14日、調査を担当する主管調査官（仙台事務所）を指名 原因関係者から意見聴取実施済み
事実情報	
船種船名、総トン数	漁船 第一豊富丸、75トン
船舶番号、船舶所有者等	130693、堀合漁業株式会社
乗組員等に関する情報	船長、六級（航海） 漁労長、四級（航海）
負傷者	なし
損傷	船首外板に破口及び凹損、球状船首に凹損、キールに曲損
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 南西、風力 1、視界 良好 海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期
事故の経過	本船は、漁労長が、単独で操船に当たり、久慈港諏訪下外防波堤灯台（以下「本件灯台」という。）に向かう針路とした後、漁場を選定しようと船橋後部に設置されたパソコンで海況を確認していたところ、本件灯台付近に敷設された消波ブロックに衝突した。
分析	本船は、漁労長が、船橋後部に設置されたパソコンで海況を確認していて船首方の見張りを行っていなかったことから、本件灯台付近に敷設された消波ブロックに衝突したものと考えられる。
原因	本事故は、夜間、漁労長が見張りを行っていなかったため、本船が本件灯台付近に敷設された消波ブロックに衝突したものと考えられる。