

船舶事故調査報告書

平成29年5月25日  
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	衝突（防波堤）
発生日時	平成28年12月31日 05時08分ごろ
発生場所	福井県福井市福井港福井区 福井南防波堤灯台から真方位173°1,130m付近 （概位 北緯36°11.7′ 東経136°06.8′）
事故の概要	油タンカー第五東亜丸は、航行中、防波堤に衝突した。
事故調査の経過	平成29年1月23日、主管調査官（神戸事務所）を指名 原因関係者から意見聴取実施済
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	油タンカー 第五東亜丸、749トン 141752、東亜汽船株式会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
乗組員等に関する情報	船長、四級（航海）
負傷者	なし
損傷	本船 バルバスバウ及び左舷船首部フェアリーダに凹損 防波堤 擦過傷
気象・海象	気象：天気 雨、風向 南東、風力 3、視界 良好 海象：海上 平穏
事故の経過	本船は、船長ほか7人が乗り組み、福井港福井区を航行中、福井南防波堤（以下「本件防波堤」という。）に衝突した。
分析	本船は、福井港福井区を航行中、本件防波堤に衝突したものと考えられるが、船長から情報を得ることができなかつたため、衝突に至った状況を明らかにすることはできなかつた。
原因	本事故は、夜間、本船が、福井港福井区を航行中、本件防波堤に衝突したものと考えられる。