

## 船舶事故調査報告書

平成29年12月20日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	衝突（防波堤）
発生日時	平成29年6月26日 01時30分ごろ
発生場所	新潟県新潟港外港 新潟港西区第2西防波堤灯台付近 (概位 北緯37°58.5′ 東経139°04.6′)
事故の概要	漁船第五 <sup>りゅうほう</sup> 龍鳳丸は、航行中、防波堤に衝突した。
事故調査の経過	平成29年9月13日、主管調査官（仙台事務所）を指名 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故後に死亡したため、行 わなかった。
事実情報	
船種船名、総トン数	漁船 第五龍鳳丸、14トン
船舶番号、船舶所有者等	AM2-7014、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、一級小型・特殊・特定
負傷者	なし
損傷	本船 船首部の圧壊等 防波堤 不明
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 1 海象：海上 平穏
事故の経過	本船は、船長ほか1人が乗り組み、新潟県佐渡島北方の漁場でいか 一本釣り漁の操業を行った後、船長が単独で操船に当たり、新潟港西 区に向け、約8ノットの対地速力で自動操舵により帰航を開始した。 本船は、船長が、新潟港西区に近づいたので、操舵を手動に切り替 えて減速しようとしたところ、その操作が遅れ、第2西防波堤の北端 付近に衝突した。
分析	本船は、新潟港西区に向けて航行中、船長が、操舵を手動に切り替 えて減速しようとしたところ、その操作が遅れ、第2西防波堤に衝突 したものと考えられる。 船長は、本事故後に死亡したことから、操作が遅れた状況を明らか にすることはできなかった。
原因	本事故は、夜間、本船が、新潟港西区に向けて航行中、船長が、操 舵を手動に切り替えて減速しようとしたところ、その操作が遅れ、第 2西防波堤に衝突したものと考えられる。