

船舶事故調査報告書

令和2年1月22日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	乗揚
発生日時	令和元年9月6日 10時30分ごろ
発生場所	愛媛県上島町弓削島東岸 弓削港一文字防波堤南灯台から真方位116° 1,810m付近 (概位 北緯34° 15.1′ 東経133° 13.0′)
事故の概要	プレジャーボートKazuhiroは、航行中、砂浜に乗り揚げた。
事故調査の経過	令和元年9月11日、主管調査官（広島事務所）を指名 原因関係者から意見聴取実施済
事実情報	
船種船名、総トン数	プレジャーボート Kazuhiro、1.0トン
船舶番号、船舶所有者等	273-11697広島、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、二級小型・特殊・特定
負傷者	なし
損傷	船底外板に擦過傷、プロペラ翼に曲損
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北、風力 3、視界 良好 海象：波向 北、波高 約0.6m、潮汐 上げ潮の初期、潮高 約 105cm（土生）
事故の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、釣りを行っていたところ、同乗者が便意を催し、船長が同乗者を松ヶ鼻西方の砂浜（以下「本件砂浜」という。）に上陸させようと、約1～2ノットの対地速力で南進し、同乗者が飛び降りた直後、後方から追い波と追い風を受けて本件砂浜に乗り揚げた。 本船の喫水は、船首約0.3m、船尾約0.5mであった。
分析	本船は、風力3の北風の状況下、船長が同乗者を上陸させようと本件砂浜に接近した際、錨で船体を固定しておらず、風潮流により圧流されたことから、本件砂浜に乗り揚げたものと考えられる。
原因	本事故は、本船が、風力3の北風の状況下、船長が同乗者を上陸させようと本件砂浜に接近した際、錨で船体を固定しておらず、風潮流により圧流されたため、本件砂浜に乗り揚げたものと考えられる。
再発防止策	今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。 ・ 小型船舶を使用して砂浜の沖で同乗者を下船させる場合、風潮流を考慮し、その場にとどまることができるよう錨などを使用して船体を固定すること。