

船舶事故調査報告書

令和2年7月22日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	衝突
発生日時	令和元年8月17日 11時00分ごろ
発生場所	滋賀県近江八幡市長命寺町西方沖（琵琶湖南東部） 津田三等三角点から真方位246° 1,000m付近 （概位 北緯35° 10.0′ 東経136° 03.5′）
事故の概要	プレジャーボートCANTAは、漂流中、また、水上オートバイYAM SHOクルーザーは、航行中、両船が衝突した。
事故調査の経過	令和元年8月26日、主管調査官（神戸事務所）を指名 原因関係者から意見聴取実施済
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	A プレジャーボート CANTA、0.3トン 240-61906 岐阜、個人所有 B 水上オートバイ YAM SHO クルーザー、0.2トン 250-55984 大阪、個人所有
乗組員等に関する情報	A 船長A、二級小型・特殊・特定 B 船長B、一級小型・特殊
負傷者	なし
損傷	A 左舷船首部外板に擦過傷 B 右舷船首部外板に擦過傷
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 2、視界 良好 水象：湖上 平穏
事故の経過	A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、船首を北東方に向けて釣りをしながら漂流中、船長Aが、釣りに集中していたところ、間近に接近したB船に気付き、大声で叫んだものの、A船の船首部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、船長Bが、前路に他船はいないと思い、約20km/hの対地速力で南東進中、A船と衝突した。
分析	A船は、船長Aが、船首を北東方に向け、釣りに集中して漂流を続けていたことから、接近して来るB船に気付くのが遅れ、B船と衝突したものと考えられる。 B船は、約20km/hの対地速力で南東進中、船長Bが、前路に他船はいないと思い、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、A船に気付かずA船と衝突したものと考えられる。
原因	本事故は、船長Aが、釣りに集中して漂流を続け、また、船長Bが、前路に他船はいないと思い、同じ針路及び速力で航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。
再発防止策	今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

	<p>られる。</p> <ul style="list-style-type: none">・航行中は、周囲に他船はいないと思わず、常時、周囲の適切な見張りを行うこと。・漂泊中において、釣りに集中せず、接近する他船の有無に常時注意を払うこと。
--	--