

船舶事故等調査報告書

平成21年11月26日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009横第91号	
事故等種類	座洲	
発生日時	平成21年2月27日 12時00分ごろ	
発生場所	三重県南伊勢町吉津港北防波堤灯台から真方位022° 320m付近 (概位 北緯34° 16.7′ 東経136° 30.3′)	
事故等調査の経過	平成21年4月17日、本インシデントの調査を担当する主管調査官 (横浜事務所)を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	貨物船 ^{めいゆう} 名友丸、4,734トン	
船舶番号、船舶所有者等	131983、三洋海運株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、二級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	なし	
事故等の経過	本船は、船長ほか10人が乗り組み、石灰石約7,200トンを積載し、 船首約6.7m、船尾約7.2mの喫水で、吉津港において離岸して左回頭 中、突風により浅瀬側に圧流され、平成21年2月27日12時00分ご ろ、船底が浅瀬に乗り揚げた。	
気象・海象	気象：天気 雨、風向 西、風力 6 海象：潮汐 下げ潮中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、吉津港において離岸して左回頭中、船 長が突風に圧流された際の操船を適切に行わな かった可能性があると考えられる。
原因	本インシデントは、本船が吉津港において離岸して左回頭中、船長が突 風に圧流された際の操船を適切に行わなかったため、浅瀬に乗り揚げたこ とにより発生した可能性があると考えられる。	